INWENTARYZACJA USZKODZEŃ STANU ISTNIEJĄCEGO
WIDOK Z GÓRY
skala 1:50



Lp.	Inwentaryzacja uszkodzeń	Zakres prac remontowych
1	Zacieki, wykwity solne i raki na powierzchni betonowej.	Oczyszczenie powierzchni betonowych, odkucie skorodowanego betonu. Użycie zapraw naprawczych PCC do betonu oraz stali zbrojeniowej.
2	Ubytki betonu, odspojona otulina prętów zbrojeniowych. Widoczna korozja prętów zbrojeniowych.	Górną powierzchnię płyty ustroju nośnego należy oczyścić i skuć skorodowany beton a także użyć warstw naprawczych do betonu i stali zbrojeniowej PCC. Planuje się również wykonanie reprofilacji górnej powierzchni płyty poprzez nadbetonowanie warstwy betonu aby zapewnić odpowiednie spadki poprzeczne.
3	Porośnięcia, mech i zanieczyszczenia ziemią powierzchni betonowych	Na tak wykonanej powierzchni betonowej zostanie ułożona izolacja–nawierzchnia bitumiczna.
4	Ubytki, pęknięcia i zarysowania betonowej okładziny podpór	Skucie i całkowite usunięcie okładziny podpór. Wykonanie płaszcza żelbetowego.
5	Ubytki powłoki malarskiej oraz ślady korozji na elementach stalowych balustrady.	Istniejąca balustradę należy oczyścić i nałożyć nowe powłoki malarskie.
6	Zakrzaczenie, porośniecie roślinnością, utrudniony dostęp do inspekcji.	Odkrzaczenie, oczyszczenie terenu wokół mostu. Wyrównanie i uzupełnienie stożków skarpowych
7	Korozja, uszkodzenia i braki rur spustowych	Demontaż istniejących rur, przygotowanie powierzchni betonu do osadzenia nowych i montaż nowych rur spustowych.
8	Deformacje i koleiny gruntowej nawierzchni na dojazdach	Remont/przebudowa nawierzchnii na dojazdach zostanie wykonana wg. odrębnego opracowania branży drogowej Przyczółki należy odkopać od strony dojazdów i wykonać ponownie zasypkę zagęszczoną (Is=1,0) oraz wykonać żelbetową płytę przejściową
9	Brak zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych masą trwale plastyczną i wkładką neoprenową

Uwaga:
1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Po odkryciu wszystkich zakrytych elementów mostu należy dokładnie je zinwentaryzować.
3. W przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności należy poinformować niezwłocznie Projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
ul. Dekabrystów 26, 44-121 Gliwice
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

INWESTOR:
PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO JAROSŁAW
Koniaczów 1L, 37-500 Jarosław
tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97
e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Nadleśnictwo Jarosław, Leśnictwo STUBNO
województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jedn. ewid. 181309_2 Gmina Stubno,
obręb ewid. 0004 Kalników, dz. ewid. nr. **2753, 2708,**

PRZEDSIĘWZIĘCIE:
REMONT MOSTU W LEŚNICTWIE STUBNO NAD POTOKIEM BEZ NAZWY
NR INW. 223/00001725

STADIUM:	BRANŻA:			
PROJEKT REMONTU	MOSTOWA			
NR. UMOWY: Ulicowa nr 211.2.12.2022 z dnia 31.05.2022 r.	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT Z GÓRY - INWENTARYZACJA USZKODZEŃ STANU ISTNIEJĄCEGO			NR RYS. 5
FUNKCJA:	IMIĘ I NZAWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. TOMASZ JAWORSKI	MOSTY	MAP/0104/POOM/09	

SKALA: 1:50

DATA: LIPIEC 2023