

**Dokumentacja fotograficzna**



**Brak docieplenia na ścianie szczytowej po dokonanej rozbiórce**