


## Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1 – Wejście główne - widok



Fot. 2 – Widok na fragment wejścia




Fot. 3 – Widok na schody zewnętrzne





Fot. 4 – Widoczne pęknięcia i ubytki tynku na donicy



Fot. 5 – Schody zewnętrzne w średnim stanie technicznym



Fot. 6– Widoczne odspojenie tynku na fragmencie ściany wejścia



Fot. 7 – Widok na pokrycie zadaszenia wejścia





Fot. 8 – Widok wejścia od strony wewnętrznej



Fot. 9 – Widok witryny od wewnątrz