


Spis fotografii

Fot. 1. Ogólny widok pomnika na kępińskim cmentarzu	11
Fot. 2. Prząd pomnika	11
Fot. 3. Bok pomnika	12
Fot. 4. Tył pomnika.....	12
Fot. 5. Bok pomnika	13
Fot. 6. Dolna część pomnika widziana od przodu	13
Fot. 7. Sklepienie widziane od dołu. W centrum metalowo-szklany żyrandol.....	14
Fot. 8. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia.....	14
Fot. 9. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia.....	15
Fot. 10. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia.....	15
Fot. 11. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia.....	16
Fot. 12. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia.....	16
Fot. 13. Centrum pomnika z płytą inskrypcyjną.....	17
Fot. 14. Wtórna figura Matki Boskiej na piaskowcowym postumencie	18
Fot. 15. Piaskowcowy postument pod figurą Matki Boskiej	18
Fot. 16. Zwieńczenie pomnika. Widoczny gazon oraz napis R.I.P.....	19
Fot. 17. Gazon nad baldachimem	19
Fot. 18. Dekoracja z motywem wojskowym – czapka i szable	20
Fot. 19. Wtórna płyta kamienna z orłem na zwieńczeniu – element przeznaczony do usunięcia.....	20
Fot. 20. Żyrandol – widok z boku	21
Fot. 21. Żyrandol – widok od dołu	21
Fot. 22. Żyrandol – detal. Widoczne ogniska korozyjne na metalu.....	22
Fot. 23. Hak do montażu żyrandola	22
Fot. 24. Fragment wtórnie malowanego sklepienia. Widoczna złuszczająca się farba	23
Fot. 25. Zacieki na sklepieniu.....	23
Fot. 26. Spękania z wtórnym wypełnieniem – fragment sklepienia. Na bocznej ścianie widoczna wtórna zaprawa na lastriko	24
Fot. 27. Wykwity z kalcytu na powierzchni filara, w jego górnej części. Powierzchnia lastriko pokryta wtórnie zaprawą i przemalowana	24
Fot. 28. Element ogrodzenia.....	25
Fot. 29. Element ogrodzenia	25
Fot. 30. Element ogrodzenia – widoczny hak do montażu łańcucha	26
Fot. 31. Element ogrodzenia – widoczny hak do montażu łańcucha	26
Fot. 32. Posadzka z lastriko z zapadnięciem i spękaniem.....	27
Fot. 33. Zniszczenia posadzki z lastriko	27
Fot. 34. Fragment ogrodzenia z pęknięciem	28
Fot. 35. Fragment ogrodzenia z pęknięciem	28
Fot. 36. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi	29
Fot. 37. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi	29
Fot. 38. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi	30
Fot. 39. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi	30
Fot. 40. Lastriko – oryginalna powierzchnia z widocznym wypłukaniem części spoiwa	31
Fot. 41. Lastriko – oryginalna powierzchnia z widocznym wypłukaniem części spoiwa	31



Fot. 1. Ogólny widok pomnika na kepińskim cmentarzu



Fot. 2. Przód pomnika



Fot. 3. Bok pomnika



Fot. 4. Tył pomnika



Fot. 5. Bok pomnika



Fot. 6. Dolna część pomnika widziana od przodu




Fot. 7. Sklepienie widziane od dołu. W centrum metalowo-szklany żyrandol



Fot. 8. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia



Fot. 9. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia



Fot. 10. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia



Fot. 11. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia



Fot. 12. Widok z wnętrza pomnika w stronę ogrodzenia



Fot. 13. Centrum pomnika z płytą inskrypcyjną



Fot. 14. Wtórna figura Matki Boskiej na piaskowcowym postumencie



Fot. 15. Piskowcowy postument pod figurą Matki Boskiej



Fot. 16. Zwieńczenie pomnika. Widoczny gazon oraz napis R.I.P.



Fot. 17. Gazon nad baldachimem



Fot. 18. Dekoracja z motywem wojskowym – czapka i szable



Fot. 19. Wtórna płyta kamienna z orłem na zwieńczeniu – element przeznaczony do usunięcia




Fot. 20. Żyrandol – widok z boku



Fot. 21. Żyrandol – widok od dołu



Fot. 22. Żyrandol – detal. Widoczne ogniska korozyjne na metalu



Fot. 23. Hak do montażu żyrandola



Fot. 24. Fragment wtórnie malowanego sklepienia. Widoczna złuszczająca się farba



Fot. 25. Zacieki na sklepieniu



Fot. 26. Spękania z wtórnym wypełnieniem – fragment sklepienia. Na bocznej ścianie widoczna wtórna zaprawa na lastriko



Fot. 27. Wykwity z kalcytu na powierzchni filara, w jego górnej części. Powierzchnia lastriko pokryta wtórnie zaprawą i przemalowana



Fot. 28. Element ogrodzenia



Fot. 29. Element ogrodzenia



Fot. 30. Element ogrodzenia – widoczny hak do montażu łańcucha



Fot. 31. Element ogrodzenia – widoczny hak do montażu łańcucha



Fot. 32. Posadzka z lastriko z zapadnięciem i spękaniem



Fot. 33. Zniszczenia posadzki z lastriko



Fot. 34. Fragment ogrodzenia z pęknięciem



Fot. 35. Fragment ogrodzenia z pęknięciem



Fot. 36. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi



Fot. 37. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi



Fot. 38. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi



Fot. 39. Powierzchnia pierwotnego lastriko pod złuszczającymi się warstwami wtórnymi



Fot. 40. Lastriko – oryginalna powierzchnia z widocznym wypłukaniem części spoiwa



Fot. 41. Lastriko – oryginalna powierzchnia z widocznym wypłukaniem części spoiwa