

RATUSZ W NOWYM WARPNIĘ

SERWIS FOTOGRAFICZNY

STAN ISTNIEJĄCY

FOTO: mgr inż. arch. Barbara Garncarz, luty 2023 r.



1. ELEWACJA PŁD – ZACH. (FRONTOWA).



2. ELEWACJA PŁD - WSCH.



3. ELEWACJA PŁN – WSCH.



4. ELEWACJA PŁN – ZACH.



5. COKÓŁ – ELEWACJA PŁD – WSCH. (CZĘŚĆ GŁÓWNA RATUSZA)



6. COKÓŁ – ELEWACJA PŁN – ZACH. (CZĘŚĆ GŁÓWNA Z WIEŻĄ RATUSZA)



7. COKÓŁ – ELEWACJA PŁN – ZACH. (STYK CZ. GŁÓWNEJ Z DOBUDOWĄ)



8. NAROŻNIK PŁD – ZACH. – SPEKANIA POWIERZCHNI TYNKOWANEJ I MALOWANEJ



9. NAROŻNIK PŁD – ZACH. – SPEKANIA POWIERZCHNI TYNKOWANEJ I MALOWANEJ



10. SPEKANIA POWIERZCHNI TYNKOWANEJ I MALOWANEJ – POLE W 1 OSI OKNA OD NAROŻNIKA PŁD – ZACH. - ELEWACJA PŁD – ZACH., PARTER



11. NIERÓWNA POWIERZCHNIA POŁA WYPELNIAJĄCEGO - ELEWACJA PŁD – ZACH., PARTER



12. OGÓLNY STAN TECHNICZNY - ELEWACJA PŁD – ZACH., I PIĘTRO



13. OGÓLNY STAN TECHNICZNY - ELEWACJA PŁD – ZACH., I PIĘTRO,
ZNISZCZONY TYNK W POŁACH WYPELNIAJĄCYCH



14 EL. PŁD-ZACH. (PARTER) ODSPOJENIE
POLA WYPEŁNIAJĄCEGO OD SŁUPA DR.



15. EL. PŁD-ZACH. (PARTER) UBYTEK TYNKU



16 USZKODZENIE TYNKU (UBYTEK), ELEWACJA PŁD-ZACH. (PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM).



17. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁD – WSCH., STYK CZĘŚCI GŁÓWNEJ I DOBUDOWY, WIDOCZNE PĘKNIĘCIE KONSTRUKCYJNE



18. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – WSCH., PARTER, WIDOCZNE PĘKNIĘCIE KONSTRUKCYJNE



19. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – WSCH., PARTER, WIDOCZNE PĘKNIĘCIE KONSTRUKCYJNE



20. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – WSCH., PARTER, WIDOCZNE PĘKNIĘCIE KONSTRUKCYJNE ORAZ ZNISZCZENIA TYNKU



21. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – WSCH., PARTER, WIDOCZNE PĘKNIĘCIE KONSTRUKCYJNE



22. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – WSCH., CZĘŚCI DOBUDOWY, I P., WIDOCZNE PĘKNIĘCIA KONSTRUKCYJNE ORAZ UBYTEK TYNKU.



23. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – ZACH., CZĘŚCI DOBUDOWY, WIDOCZNE PĘKNIĘCIA KONSTRUKCYJNE ŚCIANY NA PARTERZE.



24. ELEWACJA PŁN.- ZACH., STYK CZ. GŁÓWNEJ I DOBUDOWY,
UBYTEK TYNKU, ODSPOJENIE NAKŁADKI DR. (GR. 3.0 CM) SŁUPA



25. ELEWACJA PŁN.- ZACH., PARTER, STAN TECHNICZNY



26. ELEWACJA PŁN.- ZACH., PARTER, STAN TECHNICZNY



27. EL. PŁD-ZACH. DRZWI WEJŚCIOWE,
ZDJĘCIE ARCHIWALNE Z 1959 R. (K. KROMAN)



28. EL. PŁD-ZACH. DRZWI WEJŚCIOWE – 2023 R.



29. EL. PŁD-ZACH. DRZWI WEJŚCIOWE-2023,
RATUSZ NOWE WARPNO PL. ZWYCIĘSTWA 1



30. EL. PŁD-ZACH. DRZWI WEJŚCIOWE – 2023 R./
-ZNISZCZONA DOLNA CZĘŚĆ SKRZYDEŁ
FOTO 12



31. EL. PŁN-ZACH. DRZWI WEJŚCIOWE DO WIEŻY



32. EL. PŁD-WSCH. DRZWI - ATRAPA.



33. ELEWACJA PŁN-WSCH. – DRZWI „ATRAPY”



34. EL. PŁN-ZACH. PARTER OKNO (PO LEWEJ STRONIE WEJŚCIA GŁ.



35. EL. PŁN-ZACH. PARTER OKNO (PO PRAWEJ STRONIE WEJŚCIA GŁ..



36. EL. PŁN-ZACH. PARTER OKNO OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, ZNISZCZENIE CZ. DOLNEJ



37. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁD – ZACH., PARTER, ZNISZCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI OKNA, ZAGLONNIENIE DREWNIANEGO PARAPETU



38. STAN ISTN. – ELEWACJA PŁN – WSCH., PARTER, WIDOCZNA NIESZCZELNOŚĆ SKRZYDŁA ZEWN.



39. OKNO - EL. PŁN-ZACH. PARTER (DOBUDOWA), ZNISZCZONE



40. OKNO - EL. PŁN-ZACH. I PIĘTRO, DOBUDOWA, ZNISZCZONE



41. OKNO OD WEWNĘTRZ, EL. PŁN-ZACH. PARTER, ZNISZCZENIA



42. OKNO OD WEWNATRZ- EL. PŁN-ZACH. I PIĘTRO ZNISZCZENIA



43. OKNO OD WEWNATRZ- EL. PŁN-ZACH. I PIĘTRO, ZNISZCZENIA



44. OKNO OD WEWNĘTRZ, EL. PŁD-WSCH. I PIĘTRO, ZNISZCZENIA



45. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER



46. OKNO OŚCIEŻNICOWE -OKUCIA – SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE



47. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER



48. OKNO OŚCIEŻNICOWE -OKUCIA – SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE



49. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER – MOCOWANIE SKRZYDŁA ZEWN.



50. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER – OKUCIA (NAROŻNIKI MOSIĘŻNE) SKRZYDEŁ WEWN.



51. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER – ZAKRĘTKA MOSIĘŻNA – SKRZYDŁO WEWN..



52. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER – OKUCIA MOSIĘŻNE (NAROZNIKI) – SKRZYDŁA WEW..



53. OKUCIA ZEW. – OKNO OŚCIEŻNICOWE



54. OKUCIA ZEW. – OKNO OŚCIEŻNICOWE



55. OKNO OŚCIEŻNICOWE OD WEW.- PARTER



56. OKNO KROSNOWE OD WEWNĄTRZ



57. OKNO SKRZYNKOWE OD WEWNĄTRZ



58. OKNO STALOWE OD ZEWNĄTRZ –ELEWACJA PŁD-WSCH.



59. OKNO STALOWE OD ZEWNĄTRZ –ELEWACJA PŁD-WSCH.



60. OKNO STALOWE OD WEWNĄTRZ –ELEWACJA PŁD-WSCH.