

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40573755 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzaska.**

Pytanie nr 6:

Na odbytej wizji stwierdzono bardzo zły stan techniczny płyty przykrywającej komorę (płyta uszkodzona, podparta palami), Czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę płyty na nową. Nadmieniamy, iż prowadzenie prac w takich warunkach nie będzie spełniało zapisów BHP.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie jest przewidziana wymiana płyty. Zamontowane w komorze podpory umożliwiają bezpieczną pracę w komorze.

Gdańsk, 03.11.2023 r.