

Opinia techniczna
Stanu technicznego zabytkowego budynku o konstrukcji drewnianej
w Cegłowie

Po zdjęciu obudowy wewnętrznej oraz rozebraniu części tynków ukazał się fatalny stan konstrukcji drewnianej. Bale ścienne są całkowicie zniszczone przez zgniliznę i mursz. Część bali została zastąpiona murem z cegły.

Stan techniczny konstrukcji budynku jest tak zły, że jest niemożliwe podniesienie konstrukcji zgodnie z projektem.

Moim zdaniem budynek powinien zostać całkowicie rozebrany i przeprowadzona weryfikacja odzyskanych elementów. Elementy nadające się do powtórnego użycia należy wbudować, natomiast elementy całkowicie zniszczone (zwłaszcza bale ścienne) należy wykonać z nowego materiału w postaci bali sosnowych.

inż. bud. iąd. Ryszard Zb. SUCHORA
RZECZOWNIK BUDOWLANY
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie i wykonawstwo bud. iądowego
Decyzja Wojewody Lubelskiego 8/2001
Wpisany do Centralnego Rejestru Rzecz. Budowlanych
pod pozycją 192/02/R/C