

→ ■ Zwieńczenie sterczyny przypory.  
Zbitý tynk we wnęce  
i luźne elementy ceglane.



→ ■ Szczyt muru korpusu obiektu od frontu.  
Uszkodzone w znacznym stopniu lica,  
ukruszone i luźne cegły.



→ ■ Wejście do wieży.  
Silne zawilgocenie u podstawy muru  
i duże obszary zniekształconego  
lica cegieł, zabrudzenia.












→ ■ Witraż nad portalem wejściowym.  
Uszkodzone, brudne cegły  
wykończeniowe.  
Okno witrażowe z równym podziałem,  
odbiega od oryginału, brak  
nawiązania podziałem.  
  
Okno do przesunięcia do wewnątrz.



→ ■ Portal wejściowy.  
Znacznie uszkodzone  
kształtki łuków.  
Uszkodzone tynki wewnątrz.



## LEGENDA:



Projekt renowacji elewacji bud. zabytk. MBP w Słupsku  
ul.Grodzka 3, 76-200 Słupsk, dz.nr 716/4, obr.6, Miasto Słupsk

## ELEWACJA ZACHODNIA WALORYZACJA - PROJEKT

BRANŻA: ARCH. FAZA: PROJ.BUD. DATA: 21 V 2014 RYSUNEK: 5 SKALA: 1:75  
AUTOR: mgr inż. arch. Wiktor JANUSZ  
upr. arch.: POLKK/275/2009 w spec.archit. do projekt.bez ogr.  
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Dobrosława SZETELA