

→ ■ Sterczyzna wieży.
Brak elementów dekoracyjnych
np. kwiatów w stalowych
chełmach sterczyń.



→ ■ Wieża.
Uszkodzone lico cegieł na wieży,
liczne cegły do wymiany,
zacieki ekskrementów ptasich.



→ ■ Mur przy gzymsach
międzykondygnacyjnych.
Degradacja lica cegieł i silne
zabrudzenia na dużym obszarze.










→ ■ Mur przy ścianie
na styku z czytelnią.
Mur z ubytkami lica i samej cegły,
obszar z wieloma miejscami
do uzupełnienia całych cegieł.



LEGENDA:



ELEMENTY TYNKOWANE



UZUPEŁNIENIA TYNKU



Projekt renowacji elewacji bud. zabytk. MBP w Słupsku
ul.Grodzka 3, 76-200 Słupsk, dz.nr 716/4, obr.6, Miasto Słupsk

ELEWACJA WSCHODNIA WALORYZACJA - PROJEKT

BRANŻA: ARCH. FAZA: PROJ.BUD. DATA: 21 V 2014 RYSUNEK: 7 SKALA: 1:75

AUTOR: mgr inż. arch. Wiktor JANUSZ
upr. arch.: POKK/275/2009 w spec.archit do projekt bez ogr.

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Dobrosława SZETELA