

6.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 Elewacja N-E



Fot. 2 Elewacja S-E



Fot. 3 Elewacja S-W (lokal nr 8)



Fot. 4 Elewacja S-W (lokal nr 1)



Fot. 5 Elewacja N-W



Fot. 6 Elewacja S lokali nr 2 i 9



Fot. 7 Nadproże okienne werandy, lok. Nr 2



Fot. 8 Brak wydzielenia kotłowni, lok. Nr 6



Fot. 9, 10 zagrzybione i zawilgocone ściany w lokalu nr 2



Fot. 11 Kocioł w lokalu nr 7



Fot. 12 Kotłownia w lokalu nr 6



Fot. 13. Urwana rura spustowa



Fot. 14 Rury spustowe



Fot. 15, 16 Dach nad skrzydłem południowym



Fot. 17, 18 Dach nad skrzydłem północnym



Fot. 19 Komin lokali nr 2 i 9