



WIDOK FRAGMENTU ŚCIANY W OSI B' (otworowanie i oparcie belki)

NADZÓR AUTORSKI
Krzysztof Bagiński
nr upr. MA/002/16

Rewizja robocza otworowania na poziomie garażu

16.04.2019

dotyczy: dodatkowy otwór 90x70 w ścianie żelbetowej
w osi B' wynikający z rewizji branży sanitarnej
oraz okrócenie oparcia belki na tej ścianie do 65cm

