

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Dobiecinie (koło szkoły)”

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Dobiecin, konieczne będzie usunięcie drzew zgodnie z poniższą tabelą. Drzewa przeznaczone do usunięcia kolidują z projektowaną inwestycją (jezdnią i poboczeniami) oraz stwarzają zagrożenia dla pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze ze względu na ich stan zdrowotny jak również lokalizację zbyt blisko drogi. Rozbudowany system korzeniowy drzew zlokalizowanych zbyt blisko drogi powoduje również uszkodzenia jej konstrukcji (wysadziny i wyboje). Ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi w sąsiedztwie drzew przeznaczonych do usunięcia konieczna jest wymiana całej jej konstrukcji z głębokim korytowaniem co będzie się wiązało z uszkodzeniem znacznej części systemu korzeniowego drzew i zagrożeniem związanym z usychaniem drzewa co dodatkowo pogorszy bezpieczeństwo ruchu na drodze.


Nie zaobserwowano w obrębie drzew gatunków zwierząt, roślin i grzybów (w tym porostów) podlegających ochronie.

Lp.	Obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm	Gatunek drzewa / krzewu	Nr działki	Obręb	Stan zdrowotny	Przyczyna usunięcia
1	235	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	Mechaniczne uszkodzenia kory o znacznej powierzchni, widoczny posusz korony	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
2	90	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin		Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
3	90	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin		Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
4	410	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	Mechaniczne uszkodzenia kory o znacznej powierzchni, widoczny posusz korony	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
5	330	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	Mechaniczne uszkodzenia kory o znacznej powierzchni, widoczny posusz korony, ubytek	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie

					wglębny i wypróchnienie	bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
6	85	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	kolizja z proj. poboczem
7	48	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	kolizja z proj. poboczem
8	65	Dąb bezszypułkowy	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
9	240	Dąb bezszypułkowy	140	Dobiecin	drzewo posiada ślady posuszu	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
10	205	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
11	120	Kasztanowiec pospolity	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	kolizja z proj. jezdnią
12	160	Kasztanowiec pospolity	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	kolizja z proj. jezdnią
13	280	Jesion wyniosły	140	Dobiecin	drzewo posiada ślady posuszu	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
14	320	Lipa drobnolistna	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi
15	150	Jesion wyniosły	140	Dobiecin	drzewo zdrowe	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, bardzo mocno rozwinięta korona drzewa nad drogą, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, i uszkodzenie konstrukcji drogi

16	90	Robinia akacyjowa	140	Dobiecin	drzewo posiada ślady posuszu	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i uszkodzenie konstrukcji drogi
17	80	Robinia akacyjowa	140	Dobiecin	drzewo suche, widoczna odpadająca kora	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i uszkodzenie konstrukcji drogi
18	215	Jesion wyniosły	167	Dobiecin	drzewo zdrowe	Drzewo zlokalizowane zbyt blisko drogi, powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i uszkodzenie konstrukcji drogi

mgr inż. KAZIMIERZ MAMOS
 upr. bud. nr UAN.V.8388/13/87
 upr. proj. nr GP.IV.7342/40/94
 w zakresie budowy dróg i mostów



- Legenda:
- proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (pełna konstrukcja)
 - proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (wzmocnienie)
 - proj. pobocze drogi - nawierzchnia z tłucznia kamiennego
 - proj. chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej
 - proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej
 - proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
 - proj. zjazdy - nawierzchnia z tłucznia kamiennego
 - proj. krawężnik bet. wysoki
 - proj. krawężnik bet. niski
 - proj. obrzeże bet.
 - drzewa do usunięcia
 - istn. granice nieruchomości

Inwestor: Gmina Belchatów, ul. Kościuszk 13 97-400 Belchatów	Rys. nr 1
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi w Dobiecinie (koło szkoły)	
INWENTARYZACJA DRZEW DO USUNIĘCIA	Skala 1:1000
	Data opracowania: 04.2021r.