

[Handwritten signature]

Urząd Gminy Lubaczów
WPŁYNĘŁO
Data **25. 03. 2024**
L.dz. **4635** Ilość zał.
Podpis *[Signature]* **Wójt Gminy Lubaczów**

Przemyśl, **19. MAR. 2024**

W odpowiedzi na pismo znak: GPS.4120.3.1.2024 z dnia 15.02.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.02.2024 r.) w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanych prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:

1. Budynek mieszkalny nr GEZ 384/1547,
2. Spichlerz nr GEZ 385/1547,
3. Kuźnia na Osadzie Kresowej (przeniesiona ze Szczutkowa) nr GEZ 221/1547,
4. Budynek gospodarczy drewniany na Osadzie Kresowej (przeniesiony z Młodowa) nr GEZ 130/1547;

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje prace polegające na:

Ad. 1 Budynek mieszkalny:

- przemalowaniu i wymianie zniszczonych cegieł z zagruntowaniem preparatem hydrofobowym,
- oczyszczeniu stolarki okiennej i drzwiowej z pomalowaniem farbą (zastosować farbę dedykowaną do stolarek drewnianych),
- oczyszczeniu (odgrzybienie) ręcznie drewnianego ganku z impregnacją grzybobójczą,
- wymianie deskowania okapu nad fundamentem,
- wymianie uszkodzonych dachówek ceramicznych;

Ad. 2 Spichlerz:

- wymianie uszkodzonych dachówek ceramicznych,
- montażu rynien i rur spustowych,
- wymianie uszkodzonych elementów ścian (z zachowaniem przekrojów, profilowania elementów ścian),
- impregnacji grzybobójczej;

Ad. 3 Kuźnia na Osadzie Kresowej:

- wymianie uszkodzonych elementów ścian(z zachowaniem przekrojów, profilowania elementów ścian),
- impregnacji grzybobójczej;

Ad. 4 Budynek gospodarczy drewniany na Osadzie Kresowej:

- wymianie uszkodzonych dachówek ceramicznych,
- wymianie uszkodzonych elementów ścian(z zachowaniem przekrojów, profilowania elementów ścian),
- impregnacji grzybobójczej;

Natomiast prace polegające na: wykonaniu obróbek blacharskich – okuciu kapinosa pod deską szalunkową, okapu nad fundamentem i węglów podwalinowych, wymianie elementów konstrukcyjnych i deskiowania daszków pod facjatami szczytowymi z okuciem blachą, pokrycie blachą cynkową czapek kominów murowanych (Budynek mieszkalny); okuciu wystających węglów podwali nowych i podwaliny (Spichlerz) są niedopuszczalne z konserwatorskiego punktów widzenia, gdyż wiążą się z wprowadzeniem obcego elementu, w związku z czym Podkarpacki Wojewódzko Konserwator Zabytków negatywnie opiniuje ww. prace.

Zaznacza się, że w miejsce zniszczonych cegieł należy wmurować w miarę możliwości cegły historyczne (pozyskane z rozbiórki) lub zbliżone wizualnie do historycznych. W przypadku wymiany zniszczonych dachówek ceramicznych należy postąpić jak w przypadku cegieł, tj. w miarę możliwości zastosować historyczne dachówki o takich samych wymiarach i kolorze.

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Beata Kot

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
2. A/a – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z s. w Przemyślu
ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl