

**ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK**

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 29
NIP 937-259-35-38, REGON 384634649
tel. 501 248 818

Bielsko – Biała dnia 16.01.2024

Opinia nr 10/2024

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w

budynku ul. Lipowa 53/2 położonym w Gliwicach

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM II TBS.

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: **Marcin Wnętrzak**

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Po likwidacji kotła CO węglowego istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania do wolnego przewodu nr1. Wentylacja kuchni i łazienki prawidłowa. Odbiorniki są podłączone do indywidualnych przewodów kominowych. Przed zaadoptowaniem przewodu kominowego dymowego na powietrzno-spalinowy zaleca się mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego dymowego (przewód zabezpieczony wkładem żaroodpornym grubościennym).

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla ZBM II TBS

Potwierdzenie odbioru opinii:




dnia 16.01.2024 podpis.....

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

Opiniodawca
Mistrz Kominiarski
Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3852
(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominiarskiego)

ul. Lipowa 53/2



- 1 CO węglowe kuchnia lp 2 (wkład kominowy)
- 2 CO gaz III 10
- 3 WK lp 2
- 4 WK II 6
- 5 WK II 6
- 6 WK III 10
- 7 Wł lp 2
- 8 Wł III 10
- 9 wolny



WK- wentylacja kuchni
Wł- wentylacja łazienki
CO - centralne ogrzewanie



Miejsce
ul. Lipowa 53/2
ul. Lipowa 53/2
ul. Lipowa 53/2