

Uwagi eksploatacyjne: brak szaceli, ubytki armatury,  
zamulenie komory 24 cm (26 tyś osad)