krokwie i elementy drewniane (deski) do wymiany **FOTO 17**

krokwie i elementy drewniane (deski) do wymiany **FOTO 16**

przerwana belka, brak oparcia **FOTO 2**

końcówki belek wchodzących na tram są porażone na odcinku 1/3 dł. **FOTO 1**

murłata we wragmentach zniszczona, do oczyszczenia z korozji, zakonserwoania, w częściach lub w całości do wymiany **FOTO 11**

deskowanie wzdłóż całej kalenicy do wymiany, szer. ok. 60cm

wymian i elementy drewniane (deski) do wymiany **FOTO 5**

4 krokwie do wyn
nadbitki wykonan
wcześniej były na
spróchniałych,
zdegradowanych
elementach

strop do wymiany
względu na zawil
oraz znaczne
spróchnienie bele

FOTO 4

FOTO 12

droga

krokiew -od płatw
do wymiany

wyraźne spróchnienie na dł 1,5m, przy oparciu

zastrzały do wymiany

FOTO 6,8

belki stropu podwyższonego do wymiany

wymian i elementy drewniane (deski) do wymiany

belka - podciąg 18/25 do wymiany na dł. 1m **FOTO 9**

Legenda:

N	Nasrożnica	Kl	Kleszcze
K	Krokiew	KR	Krzyżulec
Kw	Krokiew nad wieszakiem	M	Murłata
B	Belka	Mi	Miecz
Bw	Belka wiązarowa	S	Słup

ta czesc dachu zrobiona jest szacunkowo ze wzgledu na zabudowe i brak mozliwosci zdjecia plyt osolniajacych konstrukcji

ADRES:	[redacted]
OBIEKT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO	FAZA: PT
TREŚĆ: [redacted]	SKALA: 1:100
AUTOR: mgr inż. EUGENIUSZ LONSKI uprawnienia projektowe [redacted]	DATA: 11.2023
	NR RYS 1