
Rewizja P02.00 - 31.05.2019
Korekta geometrii i obsługa wjazdu, korekta obrysu wiaty nad garażem
GRANICA DZIAŁKI BUDOWLANEJ
nieprzekraczalna linia zabudowy
ocieplenie pod sufitem płyty lanetowej z: wełny skalnej Fasrock G gr. 10cm wykończone tynkiem polimerowo-mineralnym
GRANICA ODEJŚCIA SPODU BUDYNKU A po stronie gruntu
Odwodnienie ciek otwarty
Obryz nadziemia wiaty
przejście gospodarcze #140
fortuchowe dla rur DN50
rzędna wg proj.przyłączy
GRANICA ODEJŚCIA SPODU BUDYNKU A po stronie gruntu
ODEJŚCIE KANALIZACJI SANITARNEJ
ODEJŚCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODEJŚCIE WODOCIĄGU
ODEJŚCIE KABLA TELEFONICZNEGO
ODEJŚCIE KABLA ENERGETYCZNEGO
ODEJŚCIE KABLA TELEWIZYJNEGO
ODEJŚCIE GAZU
ROZSTAWIANIE KONSTRUKCJI
OBRYS NADZIEMIA
GRANICA ODEPLENIA SPODU BUDYNKU A po stronie gruntu
ZBIORNIK RETENCYJNY
ZBIORNIK RETENCYJNY
ZBIORNIK RETENCYJNY