Dział Eksploatacji
W miejscu

Poznań 31.05.21 r.

WNIOSEK : Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części

Istotnymi przesłankami braku podziału na części automatycznej nakrywki szkiełek histologicznych do systemu LEICA ST501XL jest :

- nadmierne trudności techniczne polegające na tym iż automatyczna nakrywka szkiełek histologicznych do systemu LEICA ST501XL składa się wiele rożnych elementów technicznych (elektronicznych, mechanicznych) Rozbicie zamówienia w/w składowe wiązała się z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
- automatyczna nakrywka szkiełek histologicznych stanowi niepodzielną całość -jedno urządzenie i wskazane jest aby zamówienie wykonał jeden Wykonawca ze względu na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną gwarancję

Z poważaniem

Z. Głównego Inż. Ap. Ch. i Aparatury Medycznej
inż. Piotr Ciemiński