



.2021.MK

2021 -03- 1 1

Opole, dn. 9 03.2021 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

DK. 36067.2021

W. O. S. N. 11

Odpowiadając na wniosek z dnia 4.02.2021 r., data wpływu 8.02.2021 r. w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do remontu elewacji w budynku przy ul. Korfantego 2/ ul. Powolnego 1-3 w Opolu, ujętym w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedstawiam następujące zalecenia konserwatorskie do zakresu prac wymienionego we wniosku:

1. istniejące wyprawy tynkarskie do zakresu prac wymienionego we wniosku: konserwacji w zakresie wzmocnienia strukturalnego, usunięcia wtórnych uzupełnień, oczyszczenia powierzchni z wtórnych nawarstwień i zabrudzeń i uzupełnienia ubytków materiałem identycznym z oryginalnym pod względem technologii, składu, faktury,

2. z uwagi na zachowane wyjątkowe wartości historyczne i artystyczne przedmiotowego budynku oraz złożoną pod względem formalnym i technologicznym dekorację architektoniczną elewacji, w celu zachowania wartości zabytkowych i artystycznych budynku konieczne jest przeprowadzenie badań konserwatorskich elewacji przez dyplomowanego konserwatora zabytków w celu ustalenia chronologii warstw, składu tynków i określenia pierwotnej kolorystyki,

3. ze względu na występowanie dekoracyjnych tynków barwionych w masie nie ma możliwości ich skuwania, pokrycia nowym tynkiem i malowania – w przypadku tak cennych tynków konieczne jest zachowanie ich na maksymalnej powierzchni elewacji, podklejenie partii odspojonych oraz impregnacja partii osłabionych, z uzupełnieniami braków materiałem i metodami identycznymi z oryginałem; kolorystykę elewacji należy uzyskać poprzez wyeksponowanie oryginalnej barwy tynków po oczyszczeniu,

4. zalecane jest usunięcie wszelkich przewodów przebiegających po elewacjach, jednostek klimatyzacyjnych, współczesnych opraw oświetleniowych,

5. należy wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące obróbki blacharskie na gzymsach i naczółkach okiennych,

6. zalecane jest usunięcie współczesnych osłon z okien piwnicznych i z okien parteru w celu wyeksponowania oryginalnych krat.

aa.

7. 03.2021

DK. 36067 / 2021