

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 4796

wykonał(a): Emil Roszkowski, dnia 2024-02-22

do szkody nr: PL2024011580267 z dnia 2023-12-23

nr licencji: 49466, wersja danych: 2.2024 wydrukowano dnia: 2024-02-22

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
PRZYTOROWA 9F/
16-400 SUWAŁKI**DANE POJAZDU**

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Transporter T6.1 2.0 TDI Euro 6 1968ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZMX018632
Typ	Transporter T6.1 TDI L1H1 DSG	Data 1. rejestracji	2021-06-23
Kod EC	0141295	Rok produkcji	2021
Przeгляд ostatni		Przebieg	130071
Przeгляд następny		Sposób ustal. przeb.	Podany
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Syrena kpl zderzaka Nr katalogowy:	P	WY	0,30	[REDACTED]*F
Okładzina zderzaka przedniego Nr katalogowy: 7LA8072179B9 Emblemat Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	1,60	[REDACTED]
Refl. przeciwmglowy kpl. Nr katalogowy: 7LA941661A Osłona nadkola wewnętrznego Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	L	WY	1,00/0,00	[REDACTED]
Okładzina zderzaka tylnego Nr katalogowy: 7LA807417B9B9 Przysłona boczna zderzaka Przysłona boczna zderzaka Kpl. czujników odstępów pojazdu Światło odblaskowe Światło odblaskowe Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX		WY	0,90	[REDACTED]
Zbieżność	R	SP	0,40	0,00 F
Drzwi części ład.przesuwne Ogranicznik drzwi tylnych Rolka prowadząca środkowa Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa) Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	R	WZ	0,50	0,00

Drzwi tył-przebrojenie do lak.	R	WZ	1,10	0,00
Folia drzwi tylnych, górna	R			
Folia drzwi tylnych, przednia	R			
Listwa ochronna drzwi tylnych	R			
Klamka zewnętrzna drzwi tylnych	R			
Uszczelka klamki drzwi tylnych	R			
Uszczelka zaslepki drzwi zew.	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EURO TAX				

Łącznie 4,80

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Material
Drzwi boczne, część dolna C-E	R	200	III	1,70	
Ściana bocz., tylna (od str.drz.bocz.) cz.dol C-E	R	200	III	1,40	
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,30	
Łącznie				5,40	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Material lakierniczy	67%		
Blacharz	3,00	48,00	
Lakiernik	5,40	48,00	
Prace dodatkowe	1,80	48,00	
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Material) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł, groszy 9/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
1010800	O Okładzina zderzaka przedniego <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	Pomoc Non Stop	
1025901	O Refl. przeciwmglowy kpl. <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	Pomoc Non Stop	
3010900	O Okładzina zderzaka tylnego <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	Pomoc Non Stop	
1	Syrena kpl zderzaka <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	Pomoc Non Stop	

Części do optymalizacji niedopuszczone przez profil - rozliczenie kosztorysowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Akumulator 92 Ah
- Boczna poduszka pow. (przód)
- Filtr wewnętrzny z węglem aktywnym
- Klimatyzacja
- Poduszka dachowa
- Przeszkłone drzwi suwane lewe
- Skrzynia 7-biegowa z podwójnym sprzęgłem
- Szyba suwana drzwi suwanych prawych
- Ściana boczna lewa z dwiema szybami
- Światła przeciwmgielne
- Wzór kołpaków 2
- z kołem dojazdowym
- z zestawem dla palących
- Alternator 180 A
- Drzwi suwane prawe
- Funkcja Start/Stop
- Norma emisji spalin Euro 6 D
- Pojazd z drzwiami skrzydłowymi
- Radio z ekranem dotykowym
- System asystenta parkowania, tył
- Szyba tylna przyciemniana
- Ściana boczna prawa z dwiema szybami
- Tylna szyba przyciemniana
- z kamerą tylną
- z ogrzewaczem lepkościowym
- Zamek centralny

Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
* - pozycja zmieniona
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 2.2024, baza użyta do przeliczenia 2.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.