



- Istniejące tynki należy oczyścić, w miejscach licznych ubytków usunąć tynk na całym fragmencie.
- Wykonać nowe tynki i pomalować farbami w odcieniach piaskowych.
- Cokół budynku oczyścić, a braki w spoinach uzupełnić.
- Ewentualne uszkodzenia gzymsów, parapetów i elementów dekoracyjnych odtworzyć.

kolorem czerwonym zostały oznaczone okna do wymiany

<div></div> <div>"PROJECT STUDIO"</div> <div>PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI</div> <div>UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</div>	<div>GMINA DAMASŁÁWEK</div> <div>ADRES: UL. RYNEK 8 62-110 DAMASŁÁWEK</div>		<div>1:100</div> <div>SKALA</div>		<div>2 CZERWCA 2023</div> <div>DATA</div>				
	INWESTOR		mgr inż. ANGELIKA ŚMIECH						
	<div>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZYNIE</div> <div>ADRES: NIEMCZYN 62-110 DAMASŁÁWEK DZ. NR EWID. 125/7, 125/8, 125/6, 125/4</div>		OPRACOWAŁ						
	PROJEKT		mgr inż. arch. JANUSZ ŁOPIEŃSKI						
	TEMAT RYSUNKU		ELEWACJE		PROJEKTOWAŁ		UPR. BUD. 237/PW/91		
				ARCH. - BUD.		2			
				BRANŻA		NUMER		STRONA	