

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Zadanie 7****Aparat do hodowli prątka gruźlicy z automatycznym odczytem wzrostu**

Wymagane parametry i funkcje	
I.	WYMAGANIA OGÓLNE
1.	Aparat do hodowli prątka gruźlicy z automatycznym odczytem wzrostu
2.	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020.
3.	Odczyt metodą fluorescencyjną
4.	Ilość miejsc do hodowli nie mniej niż 200
5.	Aparat do instalacji na stole laboratoryjnym (stół w posiadaniu użytkownika)
6.	Aparat z jedną szufladą do hodowli Tbc w probówkach