



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW  
W POZNANIU  
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz  
ul. Juliana Tuwima 10  
tel. (62) 767 23 21  
tel./fax (62) 757 64 21  
<http://poznan.wuoz.gov.pl/>  
e-mail: [kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl)

Ka-WN.5183.3891.2019

Kalisz, dnia 28.08.2019 r.



**Urząd Miasta i Gminy w Kępnie**  
**Wydział Rozwoju**  
**ul. Ratuszowa 1**  
**63-600 KĘPNO**

W nawiązaniu do pisma z dnia 01.08.2019 r. (data wpływu: 05.08.2019 r.) dot. budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza21, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przedstawia uwagi i zastrzeżenia do programu prac konserwatorskich renowacji i rekonstrukcji drzwi zewnętrznych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.10.2018 r. L.dz. DOZ-KiNK.6521.63.2018.MP niezbędne jest poszanowanie siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich:

- 1) zasady *primus non nocere*,
- 2) zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszelkich jego wartości (materialnych i niematerialnych),
- 3) zasady minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymania się od działań niekoniecznych),
- 4) zasady, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco,
- 5) zasady czytelności o odróżnialności ingerencji,
- 6) zasady odwracalności metod i materiałów,
- 7) zasady wykonywania i dokumentowania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.

Zwrócić należy uwagę, że wymiana stolarki na nową, nawet o formie naśladową oryginalną, ale wykonaną w nowych technologiach, może prowadzić między innymi do zmiany naturalnego mikroklimatu wnętrza zabytku i w rezultacie do wzrostu zawilgocenia. Zaleca się w związku z tym, prowadzenie konserwacji istniejącej stolarki, nawet jeśli wiązać się to musi z niezbędną wymianą skorodowanych elementów oryginalnych. Takimi samymi zasadami należy się kierować podejmując decyzje odnośnie do zabytkowych okuć: klamek, szyldów, zawiasów, zamków, witraży, drewnianych lub kamiennych progów, czy nadświetli lub prześwietów. To także elementy, które w pierwszej kolejności należy poddać konserwacji.

W związku z powyższym z punktu widzenia konserwatorskiego dopuszcza się rekonstrukcję drzwi jednoskrzydłowych (DZ5) zgodnie z zachowanym historycznym wzorcem na elewacji frontowej (DZ2 lub DZ3), pozostałą stolarkę należy poddać konserwacji metodami konserwatorskimi z niezbędnymi stolarskimi naprawami.

Sprawę prowadzi:  
Dorota Rutkowska – st. specjalista d/s zabytków nieruchomych, tel. 62 7576421 w. 35

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
Kierownik Delegatury w Kaliszu  
Beata Maria Matusiak