

5 pułk inżynieryjny  
(jednostka wojskowa)  
Szczecin Podjuchy  
(miejsce postoju)  
IRW DG RSZ  
(podległość wg struktury DG RSZ)

Adresat: SZEŃ  
WYDZIAŁU TECHNICZNEGO  
1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ  
WAŁCZ

PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO Nr 10/24/pinż/CzS  
z dnia 25.01.2024r.

1. Nazwa sprzętu (urządzenia), marka, typ, numery, rok produkcji:

Samochód ciężarowy JELCZ P862D.43 HIAB 800, nr. rej. UE 01871, nr VIN SW986222040JC1027, nr silnika 055434, rok produkcji 2004, (JIM 2320PL0149820) 2kinż 1binż.  
(dane identyfikacyjne sprzętu (nazwa sprzętu, nr rejestracyjny, nr fabryczny, nr silnika))

2. Sprzęt (urządzenie) podlega:

naprawie bieżącej

przepracował:

56010km/1375mtg

(od początku eksploatacji)

Brak naprawy

(od ostatniej naprawy)

3. Opis stanu technicznego sprzętu (urządzenia):

Sprzęt etatowy 2kinż 1binż, wypracował docelową normę eksploatacji w latach 50%

Na podstawie KUT 20/01/5pinż/CzS/2024 z dnia 08.01.2024 r. Stwierdziono:

- Podczas jazdy występuje metaliczny dźwięk ze skrzyni rozdzielczej;
- Poziom oleju w skrzyni rozdzielczej właściwy;
- Wały napędowe sprawne nie posiadają luzów;
- Nie ma możliwości dalszej weryfikacji ze względu na brak instrukcji układu napędowego do w/w pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO UKOMPLETOWANIA.  
ukompletowany w 100%

4. Braki w ukompletowaniu:

Bez braków