



**OPINIA Nr: 0004-23-5601**

z dnia: 2023/02/28

Rzeczoznawca : mgr inż. Jan Sypnicki

Zleceniodawca: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp z o.o.

Adres: ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA OPINII

- Wycenę pojazdu wykonano w oparciu o:
- Zlecenie na określenie wartości pojazdu uszkodzonego,
- Dokumenty pojazdu udostępnione przez Zleceniodawcę.
- Oględziny pojazdu w dniu 14.02.2023 r. w obecności zleceniodawcy.
- Komputerowy system wyceny wartości pojazdów "INFO-EKSPERT"..
- Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr1/2016r. zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 r. Uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w STRTSiRD oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT wydanie Warszawa
- Standardy rzeczoznawcze.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2008

Model: Fabia II 1.2 MR`07 E4 HTP

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: FG67591

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBFH25J193030197

Nr INFO-EKSPERT	034-01289
Data pierwszej rejestracji	2008/12/01
Data ważności badania technicznego	2023/03/21
Wskazanie drogomierza	172953 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/01-23/02/14)	170 mies.
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj lakieru)	czerwony 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	54
Dop. masa całkow.	1565 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1198 ccm / 51kW (69KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.11-2009.02)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Roleta do bagażnika
2	Filtr p/pylkowy	16	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	System kontroli ciśnienia w oponach

3.210

19382 mgr inż. Jan Sypnicki

System INFO-EKSPERT  
/ SRTSiRD



4	Gniazdo 12V	18	System p/poślizgowy MSR
5	Immobilizer	19	System wspomagania nagłego hamowania
6	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	20	Szyba tylna ogrzewana
7	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	21	Szyby przyciemniane
8	Opony 165/70 R14	22	Światła do jazdy dziennej
9	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	23	Światła z regulacją kąta pochylecia elektryczną
10	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe tylne 3 szt.	24	Światło dodatkowe STOP
11	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	25	Tarcze kół stalowe 14"
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
13	Poduszka powietrzna pasażera	27	Zagłówki foteli przednich regulowane
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	28	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.  
Przygotowanie do montażu radia  
Głośniki 4 szt.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	102
2	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	616
3	Radioodtwarzacz Beat	77
4	Zamek centralny	145

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	SAVA 165/70 R14 81T ESKIMO S3 TL		70
Przednie prawe:	SAVA 165/70 R14 81T ESKIMO S3 TL		70
Tylne lewe:	SAVA 165/70 R14 81T ESKIMO S3 TL		80
Tylne prawe:	SAVA 165/70 R14 81T ESKIMO S3 TL		50

**STAN TECHNICZNY POJAZDU****USTALENIA WSTĘPNE:**

- Do wyceny przedstawiono samochód osobowy używany, typu kombi.
- Samochód z nadwoziem zamkniętym, 5- drzwiowym, przeszklonym.
- Samochód przystosowany fabrycznie do przewozu pięciu osób.
- Parametry techniczne pojazdu, opisano powyżej.
- Samochód w dniu oględzin był kompletny, z uszkodzeniami użytkowymi, pojazd wykorzystywany do jazdy w terenie miejski,- intensywnie użytkowany.

**STAN TECHNICZNY****1. NADWOZIE - stwierdzono:**

- Błotnik przedni lewy- wytarta powłoka lakierowa.
- Błotnik przedni prawy- wytarta powłoka lakierowa.
- Próg prawy skorodowany na wskroś z ubytkiem materiału w części przedniej.
- Pokrywa komory silnika wgnieciona punktowo.
- Drzwi przednie lewe wytarta na krawędzi powłoka lakierowa.
- Dach powłoka lakierowa łuszczy się.
- Sciana tylna wgnieciona, korozja punktowa.



Sciana bagażnika lewa wgnieciona.  
Sciana bagażnika prawa wgnieciona.  
Drzwi bagażnika wgniecione, porysowane, miejscowo korozja.  
Komora silnika intensywnie zabrudzona.  
Komora bagażnika zalana woda opadową- przecieka.

---

## 2. WYPOSAŻENIE NADWOZIA- stwierdzono:

zewnątrznie:

Nakładka zderzaka przedniego i tylnego porysowane

wewnątrznie:

Wykładziny tapicerskie zabrudzone.

Sterowanie ogrzewania nie działa

Awaria centralnego zamka,

Tapicerki foteli zabrudzone.

---

## 3. SILNIK Z OSPRZĘTEM - stwierdzono:

Silnik bez wycieków.

---

## 4. UKŁAD NAPĘDOWY - stwierdzono:

Stan techniczny elementów zespołu napędowego.

- awaria sprzęgła ( sterowanie nie działa),

- awaria skrzyni biegów (problem z włączeniem 1 i 3 biegu),

---

## 5. ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM - stwierdzono:

Stan techniczny elementów zawieszenia

- zużyte elementy gumowo metalowe.

---

## 6. ZAWIESZENIE TYLNE - stwierdzono:

Stan techniczny elementów zawieszenia

- zużyte elementy gumowo metalowe.

Hamulec pomocniczy- zablokowane linki

---

## 7. RESZTA POJAZDU - stwierdzono:

Opony przedniej osi popękane.

Brak mocy rozruchowej akumulatora.

---

## INFORMACJE DODATKOWE

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie

---

rejestracyjnym, przebieg odczytano z natury i zweryfikowano z zapisem na stronie www.cepik.gov.pl.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:

- kluczyki do pojazdu tak  nie , szt: 1
- koło zapasowe tak  nie
- klucze (narzędzia) tak  nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazało następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny tak  nie
- karta pojazdu tak  nie
- instrukcja obsługi tak  nie
- książka gwarancyjna tak  nie

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju  sprowadzony  nie ustalono



BIURO EKSPERCKIE  
*Jan Sypnicki*  
ul. Chopina 54/1, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 601 089 899  
NIP 599-100-52-99, REGON 210187929  
e-mail: [8515202@wp.pl](mailto:8515202@wp.pl)









**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

do opinii nr: 0004-23-5601

z dnia: 2023/02/28



Skoda\_FG67591\_1



Skoda\_FG67591\_2



Skoda\_FG67591\_3



Skoda\_FG67591\_4



Skoda\_FG67591\_5



Skoda\_FG67591\_6







Skoda\_FG67591\_7



Skoda\_FG67591\_8



Skoda\_FG67591\_9



Skoda\_FG67591\_10



Skoda\_FG67591\_11



Skoda\_FG67591\_12







Skoda\_FG67591\_13



Skoda\_FG67591\_14



Skoda\_FG67591\_15



Skoda\_FG67591\_16



Skoda\_FG67591\_17







Skoda\_FG67591\_19



Skoda\_FG67591\_20



Skoda\_FG67591\_21



Skoda\_FG67591\_22



Skoda\_FG67591\_23



Skoda\_FG67591\_24

