

Usługa naprawy układu wtryskowego A26 w silniku D2066 LUH 23 po awarii w autobusie 622 z zastosowaniem części oryginalnych stosowanych na pierwszy montaż przez producenta MAN. Wykaz części oryginalnych oznaczono w tabeli poniżej symbolem (*). Usługa wykonania prac w zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 46.

Lp.	Nazwa części/podzespołu	Numer katalogowy	Ilość	Cena	Wartość
1	Pompa CR*	51.11103-7846	1		
2	Wtryskiwacz*	51.10100-6126	6		
3	Króciec*	51.10301-6161	6		
4	Filtr paliwa*	51.12503-0109	1		
5	Filtr paliwa pompki ręcznej*	51.12503-0062	1		
6	Uszczelka pokrywy zaworów*	51.03905-0157	6		
7	Pasta uszczelniająca	09.16012-0117	1		
8	Opaska plast.	81.97401-0589	30		
9	Przewód ciśnienia*	51.10301-6189	1		
10	Przewód paliwa 1*	51.10304-0318	1		
11	Przewód paliwa 2*	51.10301-0319	1		
12	Przewód paliwa 3*	51.10301-0320	1		
13	Przewód paliwa 4*	51.10301-0321	1		
14	Przewód paliwa 5*	51.10301-0322	1		
15	Przewód paliwa 6*	51.10301-0323	1		
16	Uszczelka recyrkulatora*	51.08901-0252	1		
17	Uszczelka recyrkulatora*	51.081510-119	1		
18	Zmywacz	HLTS004A	6		
19	Diagnostyka				
20	Test				
Razem materiały od poz. 1 do poz.20:					
Koszt robocizny za naprawę:					
Łączna wartość netto części zamiennych z robocizną:					