

### Zakres naprawy silnika STDa200L4A-4

1. Przewijanie stojana
2. Przetoczenie bębna
3. Wymiana dwóch łożysk
4. Weryfikacja czujnika temperatury, ewentualna wymiana

Numery producenta:

159900,  
160146,  
160449,  
160518

### Uwaga

Przed złożeniem oferty zapraszamy do osobistego obejrzenia silników przeznaczonych do naprawy na Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.  
Opis przedmiotu zamówienia ma charakter poglądowy