

## KOSZTORYS EUROTAX nr 102365

wykonał(a): Robert Szulc, dnia 12.09.2024

do szkody nr: EG2406146 10240614601 z dnia 14.08.2024

nr licencji: 81966, wersja danych: 9.2024 wydrukowano dnia: 12.09.2024

### DANE POJAZDU

Marka	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Sprinter 316 CDI Euro 5 2143ccm - 163KM	Nr nadwozia	WDB9066331S659512
Typ	Sprinter 316 CDI 906.633 10,5m3	Data 1. rejestracji	29.03.2012
Kod EC	0079573	Rok produkcji	2012
Przeгляд ostatni		Przebieg	265096
Przeгляд następny		Lakier	metalik

### POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
<b>Okleina błotnika przedniego</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 30,00/MERCEDES-BENZ</i>	L	WY	0,00	[REDACTED] *F
<b>Okładzina zderzaka przedniego</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 121,50/AUTO-ELEMENTS</i> Listwa ochronna Ustaw.reflektorów przeciwmgielnych Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem		WY	0,55/0,00	[REDACTED] M
<b>Refl. przeciwmglowy kpl.</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 157,17/POLCAR</i> Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	R	WY	0,30/0,00	[REDACTED] M
<b>Błotnik przedni (góra)</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 176,10/POLCAR</i> Okładzina zderzaka przedniego Wspornik zderzaka przedniego, boczny Listwa ochronna błotnika Listwa ozdobna słupka przedniego Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)	R	WY	1,90	[REDACTED] M
<b>Listwa ochronna błotnika</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 90,68/MERCEDES-BENZ</i> Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX	R	WY	0,30/0,00	[REDACTED]
<b>Nadkole wewn., przód</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 45,28/MERCEDES-BENZ</i> Uwagi (materiał): Element z plastiku	R	WY	0,25/0,15	[REDACTED]
<b>Listwa boczna ochronna drzwi przednich</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 305,52/MERCEDES-BENZ</i> Uwagi (materiał): Element z plastiku	R	WY	0,20	[REDACTED]
<b>Kierunkowskaz boczny</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 25,36/POLCAR</i> Osłona lusterka zewnętrznego Szkło lusterka zewn., dół Szkło lusterka ustaw.zewn., góra Uwagi (materiał): Część ze szkła	R	WY	0,40	[REDACTED]
<b>Przysł.ozdob.pod osł.chłodnicy</b> Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)		NA	0,50	0,00
<b>Przysł.ozdob.pod osł.chłodnicy</b>		WZ	0,40/0,00	0,00

Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)

Lusterko zewn.usstaw.elekt./ogrzew.

R

SP

0,10

0,00

Uwagi (materiał): Element z plastiku

Łącznie

4,05

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Oslona przednia		200	III	0,90	
Blotnik przedni, część górna B-D	R	200	I	1,20	
Siatka reflektora		200	III	0,50	
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	
	Łącznie			3,70	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	100%		
Blacharz	4,05	115,00	
Lakiernik	3,70	115,00	
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)			
<b>Koszty naprawy łącznie (netto)</b>			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
<b>Koszt naprawy łącznie (brutto)</b>			
Korekta z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynikająca z naprawy uszkodzeń wcześniejszych (netto)			
<b>Kwota po potrąceniach (netto)</b>			
VAT (materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
<b>Koszt naprawy łącznie (brutto)</b>			

Koszt naprawy kwota słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł, groszy 70/100

#### Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
6143914003	PT Okładzina zderzaka przedniego (1010800) <i>Producent: eQelement</i>	AUTO-ELEMENTS	
5065300E	PJ Refl. przeciwmglowy kpl. (1025902) <i>Producent: TYC</i>	POLCAR	
506502	PJ Blotnik przedni (górn.) (1040062) <i>Producent: POLCAR</i>	POLCAR	
90669048829B51	O Listwa ochronna blotnika (1044802) <i>Producent: MERCEDES-BENZ</i>	MERCEDES-BENZ	
9066841777	O Nadkole wewn., przód (1047402) <i>Producent: MERCEDES-BENZ</i>	MERCEDES-BENZ	
90669005009B51	O Listwa boczna ochronna drzwi przednich (2024592) <i>Producent: MERCEDES-BENZ</i>	MERCEDES-BENZ	
5065200E	PJ Kierunkowskaz boczny (2028002) <i>Producent: inny</i>	POLCAR	
F	Okleina blotnika przedniego (0) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	poz. niekatalogowa	



#### Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

#### Wyposażenia

- 2-warstwowy
- Światła przeciwmgielne
- Kierunkowskaz w lusterku bocznym

#### Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki  
M - części z modułu MONEX  
\* - pozycja zmieniona  
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie  
Dane - baza oryginalna: 9.2024, baza użyta do przeliczenia 9.2024

#### Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

**Auto-Elements** www.auto-elements.pl, tel: +48 32 2000 803, e-mail: element@element.com.pl

**Polcar** www.polcar.com, tel: 801-066-703, +48 22 492-24-00

*W wyniku indywidualnej analizy w kalkulacji kosztów naprawy pojazdu zostały zastosowane części oryginalne (O), części równoważne oryginalnym (Q) oraz części porównywalnej jakości (P).*

*W kalkulacji kosztów naprawy pojazdu dla wskazanych w niej elementów zostały uwzględnione części P. Powodem zastosowania części P jest zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz fakt, że pojazd nie jest objęty gwarancją producenta, który uzależnia zachowanie gwarancji od wykorzystania w naprawie wyłącznie części O, dotychczas nie był serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części O oraz nie wystąpiły inne przesłanki przemawiające za zastosowaniem części O lub Q. Jednocześnie za zastosowaniem części P przemawiają zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz stopień wyeksploatowania wymienionych w kalkulacji części do tego stopnia, że nie mogły konkurować (pod względem użyteczności i ryzyk) z częściami P. Część P, objęta gwarancją producenta części jest pewniejsza i bardziej użyteczna niż zużyta część oryginalna w tym pojeździe. Ponadto prostota konstrukcji proponowanych części powodują, że ich „zdatność” do pełnej restytucji jest możliwa do oceny bez skomplikowanych badań. Części P objęte są gwarancją ich producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów.*

*Informujemy, że na życzenie wskażemy warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze w Pani/Pana miejscu zamieszkania lub siedziby firmy, który za cenę przedstawioną przez EUROINS w niniejszej kalkulacji kosztów naprawy jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. W tym celu prosimy o kontakt z likwidatorem szkody.*

#### Notatka

.....  
podpis klienta

.....  
podpis wykonującego kosztorys