

PROTOKÓŁ 1/2022

z kontroli obiektów należących do ZSP nr 1 w Krotoszynie, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. **w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.** (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1604)

1. Nazwa i adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
ul. Mickiewicza 11
63 – 700 Krotoszyn

2. Komisja w składzie:

Kazimiera Waškowiak	– pracownik służby BHP
Krzysztof Niedbała	– społeczny inspektor pracy
Tomasz Fraś	– pracownik obsługi

po dokonanej kontroli obiektów należących do szkoły w dniu 25 – 26 sierpnia 2022r., oceniła stan bezpieczeństwa, higieny i warunków ppoż. oraz **ustaliła następujące wnioski:**

1) **Aktualny stan techniczny budynków, pomieszczeń i ich wyposażenie, a także teren należący do szkoły, nie stwarza bezpośrednich zagrożeń dla bezpiecznego pobytu w szkole uczniów, pracowników i innych osób korzystających z usług placówki, w zależności od potrzeb.**

2) W celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono gruntowny remont pracowni chemicznej – sala nr 404 wraz z jej zapleczem oraz zainstalowano w niej profesjonalne wyposażenie,
- wymieniono okno w pomieszczeniu nr 403 oraz w budynku G,
- pomalowano pomieszczenia dydaktyczne: nr 10 i 26 w budynku G, oraz nr 306 – budynek B
- położono nowe wykładziny w pomieszczeniu nr 20 i 26 – budynek G,
- wykonano prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjne w sali nr 217 – budynek B oraz w budynku F na I piętrze, m.in. wymieniono zużyte grzejniki,
- zakupiono i zamontowano pompę do centralnego ogrzewania,
- wymieniono uszkodzone lustro ścienne w pomieszczeniu nr 225 – mała sala gimnastyczna,
- zamontowano nowe rolety okienne w pomieszczeniu nr 306 i 406,
- przeprowadzono remont pomieszczenia nr 15 SSM (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) m.in. malowanie, wymiana grzejników, wykładziny,
- zakupiono nowe szafy do pomieszczenia nr 16 i 17 w SSM,
- odnowiono poręcz w klatce schodowej w budynku A,
- pomalowano korytarz przy sali gimnastycznej,
- zaadoptowano nowe pomieszczenie na szkolne archiwum, zgodnie z wymogami ppoż.

3) Po dokonanej kontroli i oceny stanu technicznego warunków nauki i pracy, wnioskuje się o realizację następujących działań:

a) budynek A

- wykonać nową elewację zewnętrzną budynku z uwzględnieniem termomodernizacji,
- poprawić stan techniczny zewnętrznych schodów do pomieszczeń gospodarczych w piwnicy,
- zlikwidować boazerię (drewnianą) na korytarzu – na parterze,
- pomalować korytarze i klatkę schodową,
- zamontować w salach od strony południowej, wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne,
- pomalować drzwi wraz z futryną do sali nr 25,
- uzupełnić brakujące elementy drewnianej poręczy w klatce schodowej na II i III piętrze,
- uporządkować, wyrównać podłogi i pomalować pomieszczenia gospodarcze w piwnicy – dla pracowników obsługi,
- zamontować bezpieczne, awaryjne oświetlenie na korytarzach

b) budynek B z łącznikiem

- poprawić stan techniczny stopni schodów w łączniku i klatce schodowej w budynku,
- rozpatrzyć możliwość wykonania nowej elewacji zewnętrznej budynku, ze szczególnym uwzględnieniem od strony północnej,
- kontynuacja wymiany starych okien drewnianych na nowe w następujących pomieszczeniach: sala tradycji, nr 101, 102, 103, 104, 218, 220, 221, 303, 305, 309, 405, na korytarzu – aktualny stan okien generuje duże ubytki ciepła w okresie jesienno – zimowym, zmniejsza bezpieczeństwo oraz utrudnia czynności higieniczne pomieszczeń,
- rozpoznać przyczynę zacieku na suficie w pomieszczeniu nr 410 oraz wykonać czynności konserwacyjne w tym zakresie,
- w pomieszczeniu dydaktycznym nr 308 usunąć kraty w oknie lub je pomalować,
- zamontować w pracowni chemicznej 406 nowe blaty na stanowiska do wykonywania doświadczeń i ćwiczeń chemicznych, odpornych na rozcieńczone kwasy i zasady (metalowe), nowe odciały wywiewne,
- zainstalować żaluzje okienne w pomieszczeniach dydaktycznych od strony południowej na wszystkich kondygnacjach, ograniczających duże nasłonecznienie pomieszczeń,
- pomalować korytarze i klatkę schodową,
- zamontować osłony kaloryferów usytuowanych w korytarzu, na każdej kondygnacji,
- przeprowadzić konserwację ościeżnic i drzwi w toaletach – liczne ubytki farby,
- zamontować bezpieczne, awaryjne oświetlenie na korytarzach.

c) budynek C – wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym

- przeprowadzić generalny remont dachu i elewacji budynku z uwzględnieniem termomodernizacji,

- wymienić okna na korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej oraz w szatniach,
- oznakować miejsca obniżonej wysokości korytarza, poprzez umieszczenie ukośnych pasów żółto – czarnych na zainstalowanych rurach od centralnego ogrzewania.

d) budynek D i E

- przeprowadzić remont kapitalny dachu na budynku D (dachówka–karpiówka) – spadające dachówki zagrażają bezpieczeństwu, grożą katastrofie budowlanej przy niekorzystnych czynnikach atmosferycznych, ponadto stwarzają możliwość licznych zacieków lub zalewania pomieszczeń,
- wykonać generalny remont zniszczonego dachu pokrytego papą na budynku gospodarczym E lub rozpatrzyć możliwość rozebrania zniszczonych pomieszczeń i ich elementów,
Ze względu na zły stan techniczny obiektu E część pomieszczeń należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć teren wokół obiektu.
- prowadzić dalszą modernizację pomieszczeń budynku D, na potrzeby pracowni przedmiotowej – budowlanej.

e) budynek F – dawny internat

- wymienić sukcesywnie okna w salach dydaktycznych, pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, na korytarzach, klatce schodowej, w piwnicy i na strychu
- prowadzić dalszy remont pionów sanitarnych – II piętro oraz przy gabinecie stomatologicznym,
- uzupełnić ubytki tynku, wyrównać podłogę, pomalować korytarz i pomieszczenia gospodarcze w piwnicy budynku,

f) budynek G

- rozpatrzyć możliwość wykonania nowej elewacji zewnętrznej budynku,
- wymienić okna na korytarzu w budynku,
- uzupełnić i pomalować ubytki tynku przy schodach, na parterze budynku,
- wymienić zużyte okna drewniane w świetlicy szkolnej – 6 szt.
- uzupełnić ubytki glazury w toaletach na I piętrze oraz uszkodzone drzwi do toalety męskiej,
- rozpatrzyć możliwość zakupu nowych regałów do pomieszczenia biblioteki szkolnej, do części przeznaczonej na magazyn książek,
- wyremontować pomieszczenie po dawnej kuchni nr 2,

g) wewnętrzne drogi komunikacyjne i otoczenie obiektów

- naprawić drewniane elementy ławek usytuowanych w pobliżu boiska sportowego lub rozpatrzyć możliwość ich likwidacji i nowego zagospodarowania tego miejsca, z uwzględnieniem wyposażenia (m.in. ławek) odpornych na czynniki atmosferyczne,
- uzupełnić na bieżąco ubytki asfaltu na drogach dojazdowych i parkingu przy budynku F,
- prowadzić sukcesywnie pielęgnacyjne i sanitarne przycięcia drzew wzdłuż dróg dojazdowych i na terenie rekreacyjnym szkoły,

Uwaga – stwierdzone drobne nieprawidłowości usunięto w trakcie prowadzonej kontroli.

Powyższe zalecenia mają na celu poprawę dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa, higieny, warunków ppoż., estetyki pomieszczeń i otoczenia szkoły, przy realizacji statutowej działalności w naszej placówce.

4. Podpisy członków komisji:

L. Norkeoś
.....

F. Wal
.....

M. Olszka
.....

DYREKTOR SZKOŁY

M. Cichowlas
mgr Mirosława Cichowlas

.....
(podpis dyrektora szkoły)