

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT

I. Wymagany skład chemiczny Taśmy :			I. Required chemical composition of the Strip:		
	Pierwiastek chemiczny	Udział w składzie chemicznym Taśmy:		Chemical composition	Participation in the chemical composition of the strip:
1.	Fe	80,0-85,0 %	1.	Fe	80,0-85,0 %
2.	Nb	5,3-5,7 %	2.	Nb	5,3-5,7 %
3.	Si	8,3-8,8 %	3.	Si	8,3-8,8 %
4.	B	1,3-1,6 %	4.	B	1,3-1,6 %
5.	Cu	1,1-1,3 %	5.	Cu	1,1-1,3 %
6.	C	max. 30ppm	6.	C	max. 30ppm
7.	Pozostałe zanieczyszczenia	0,15	7.	Remaining impurities	0,15

II. WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :		II. DIMENSIONS, QUANTITY AND CONDITION:	
1.	Grubość wszystkich rodzajów taśmy: 23-26µm	1.	Thickness of all types of strip: 23-26 µm
2.	Ilości: 1) Ilość Taśmy o szerokości 60mm – 2000 kg 2) Ilość Taśmy o szerokości 30mm – 1000 kg 3) Ilość Taśmy o szerokości 20mm – 250 kg 4) Ilość Taśmy o szerokości 15mm – 200 kg 5) Ilość Taśmy o szerokości 10mm – 200 kg	2.	Quantities: 1) Quantity of 60mm Tape - 2000 kg 2) Quantity of 30 mm wide Tape - 1000 kg 3) Quantity of 20mm wide Tape - 250 kg 4) Quantity of 15mm wide Tape - 200 kg 5) Quantity of 10mm wide Tape - 200 kg
	- w sumie masa Taśmy: 3650kg (±10%).		- total weight of the Tape: 3650 kg (± 10%).
III. PAKOWANIE :		III. PACKING:	
	Każdy zwój Taśmy powinien zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, wymiar, stan. Zwoje Taśmy nie powinny ważyć więcej aniżeli 25kg.		Each roll of the Tape should contain the following marking: manufacturer's name, material, heat number, size, condition. The rolls of the Tape should not weigh more than 25 kg.
IV. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE :		IV. QUALITY REQUIREMENTS:	
	Powierzchnia Taśmy powinna być czysta, wolna od oleju, plam, brudu. Taśma powinna mieć jednolity kolor bez łuski, zadziorów, dziur.		The surface of the Tape should be clean, free from oil, stains and dirt. The Tape should be of a uniform color without scales, burrs, holes.