

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Rafał Maciąga

USTALENIE	WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	PL20240321	27.03.2024
WŁAŚCICIEL	Komenda wojewódzka P SIENKIEWICZA 65		FIRMA	15-003 BIAŁYSTOK	
SYGNATURA	PL2024032181560		RODZ. SZK	OC	
MARKA	VW	TRANSPORTER T6.1	FURGON		
NUMER VIN	WV1ZZZ7HZMX018632	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	06 1D 10	
WERSJA	OD 04.2021	DRZWI ODSUW P	DRZWI TYLU BEZ OKIEN		
WYPOSAŻENIE	LUSTERKO B ASFER	OKNO ODS P	OGRZEWANIE DOD		
	UKŁ KLIMAT PRZ	OSZKL T CIEMNE BARWI	ONLINE ENTERTAINMENT		
	CENTRALNE ZAMYKANIE	LUSTERKO ZEWN ELEKTR	4 GŁOSNIKI		
	EKRAN 6,5 CALA	PRZYŁĄCZE USB/AUX	REFLEKTORY P-MGIELNE		
	POMOC PRZY PARKOW TY	POSZ SIEDZEN - TEKST	KONS DOD TABL ROZDZ		
	WYCIERACZ SZYB FEMSA	ALTERNATOR 160-250A	UKŁAD STOP-START		
	1968 CCM 110 KW	KAMERA JAZDY W TYŁ	7-BIEG DSG		
	PODWOZIE KM OFORTOWE	AIRBAG KIER/PASAZERA	205/65 R16C 8PR		
	OBRE CZ 6,5 J X 16	SCIANA DZIAŁ POLWYS	CZYNN CHŁODZ R1234YF		
	NORMA SPALIN EU6 AR	AIRB GŁOWY/BOCZ PRZ	WYKL WEWN WŁOKNO DRZ		
	ROZSTAW OSI 3000 MM	DOP MASA CAŁK 3200KG			

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
44 95 03 00 POMIARY PRZODU I TYŁU SAMOCHODU (PRZED NAPRAWĄ) OBEJMUJE: POCHYLENIE KÓŁ, ZBIEŻNOŚĆ, WYPRZEDZENIE SWORZNIA I KĄT RÓŻNICY KÓŁ PRZ ORAZ POCHYL I ZBIEŻ KÓŁ T SPRAWDZIĆ BEZ PRAC REGULACYJNYCH	2	9	[REDACTED]
63 29 19 00 OSŁONA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	2	7	[REDACTED]
94 15 19 00) REFLEKTOR PRZ L WYB/WBUD	2	2	[REDACTED]
94 15 16 50 REFLEKTORY NASTAWA	2	2	[REDACTED]
66 16 19 00) NADKOLE P LEWE WYBUD/WBUDOW	2	4	[REDACTED]
57 51 19 00 DRZWI PRZ L WYBUDOW/WBUDOWANIE	2	8	[REDACTED]
70 59 19 00 WYKŁADZINA DRZWI PRZ L WYBUD/WBUD	2	5	[REDACTED]
57 51 55 50) DRZWI PRZ L WYMIENIĆ (DRZWI I WYKŁADZINA DRZWI WYBUDOWANE) OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ	2	17	[REDACTED]
51 41 53 05) L SŁUPEK B OSPRZĘT WYBUDOWAĆ (PO STRONIE DRZWI ODSUWANYCH) (PODSUFITKI PRZ I TYL WYBUDOWANE) OBEJMUJE: SIEDZENIE, PAS BEZPIECZEŃSTWA I USZCZELKA DRZWI WYBUDOWAĆ	3	9	[REDACTED]
51 41 55 00 SŁUPEK "B" L WYMIANA	3	70	[REDACTED]
51 41 59 05) LEWY SŁUPEK B OSPRZĘT WBUDOWAĆ (STRONA DRZWI PRZESUWNYCH) OBEJMUJE: WYBUDOWANY OSPRZĘT WBUDOWAĆ	3	2	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Rafał Maciąga

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY		NR PL20240321	27.03.2024	
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		10 JC=1 RBG	CENA/KL 1 =	PLN/RBG
			CENA/KL 2 =	PLN/RBG
			CENA/KL 3 =	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE		KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ				
	LUB WYMIENIĆ			
20 10 19 00)	ZBIORNIK PALIWA WYBUD/WBUDOW	2	9	
70 57 19 00	NAKLADKA SŁUPKA "A" G L WYB/WBUD	2	4	
70 57 19 00	NAKLADKA SŁUPKA "A" G P WYB/WBUD	2	4	
51 90 19 50	WYKŁADZINA PODŁOGI TYL P WYB/WBUD	2	3	
70 85 19 00	WYKŁADZ DACHU T WYB/WBUD	2	4	
20 66 19 50	POMPA PALIWA ELEKTR WYBUD/WBUDOW	2	2	
44 05 20 00	KOŁO (KOLA) PRZ WYB/WBUD	1	3	
44 10 55 50	OBRE CZ/OGUMIENIE PRZ P WYMIENIĆ (KOŁO ZDJĘTE)	2	3	
	OBEJMUJE: ZDJĘCIE/ZAŁOŻENIE OPONY, ZAŁOŻENIE ZAWORKA I WYWAŻENIE KOŁA			
BN	SCIANA BOCZNA T L WYB-WBUD/WYMIANA	3	100*	
7202	FELGA P P SPRAWDZENIE	2	2*	
7228	OPONA P P SPRAWDZENIE	2	2*	
51 01 75 00)	CZESC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN	3	2	
51 01 75 50	DRZWI L KONSERWACJA PRZESTRZENI ZAMKN. (OPERACJA SCALONA)	3	1	
51 01 75 50	SŁUPEK "B" L KONSERW PRZESTRZ ZAMKN (OP SCAL)	3	1	
51 01 75 50	ŚCIANA BOCZNA TYL L KONSERWACJA PRZEKROJÓW ZAMKNIĘTYCH (OPERACJA SCALONA)	3	1	

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
1481	DRZWI PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	20
2291	L SŁUPEK B ZEWN	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	18
2303	OSŁONA SŁUPKA "B" L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	6
3481	SCIANA BOCZNA T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	122
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	5

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
1481	DRZWI PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	964.47
2291	L SŁUPEK B ZEWN	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	317.57
2303	OSŁONA SŁUPKA "B" L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	40.87
3481	SCIANA BOCZNA T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	3321.62

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Rafał Maciąga

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240321 27.03.2024
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024
 0741 BLOTNIK PRZ L LAK. WIERZCHNIE ST 2 [REDACTED]
 KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ JC OPER.
 WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG CENA
 CZAS LAKIEROWANIA 171
 PRZYGOTOWANIE METAL 23
 KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : 194 [REDACTED]
 KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO CENA
 LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ [REDACTED]
 LAKIEROWANIE WIERZCHNIE [REDACTED]
 STAŁA MATERIAŁOWA METAL [REDACTED]
 WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA 67.00 % [REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.03.2024 / 03
 KOD CZĘŚĆ OKREŚLENIE NUMER KATALOGOWY CENA
 1481 DRZWI PRZ L 7LA 831 055 B [REDACTED]
 1485 ZEST MOC DRZWI PRZ L 7E0 898 619 [REDACTED]
 2245 SZKIELET DRZWI P L 7E0 810 075 [REDACTED]
 2303 OSŁONA SŁUPKA "B" L 7E0 853 289 [REDACTED]
 3481 SCIANA BOCZNA T L 7E1 809 159 D [REDACTED]
 3519 KLEJ BOK TYL L D 190 MKD A3 [REDACTED]
 3521 2 SKŁAD KLEJ BOK L D 180 003 M3 [REDACTED]
 3821 KLEJ SZYBY BOCZ P L ; [REDACTED]
 3839 0.06 L PŁYN CZYSZCZĄCY ;D 009 401 04 [REDACTED]
 3851 NIĆ TNĄCA [REDACTED]

I N N E

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE CENA
 3481 [E]: SCIANA BOCZNA T L: część dolna

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Rafał Maciąga

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240321 27.03.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA		PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG			
RAZEM KL 1	3 JC X		
RAZEM KL 2	78 JC X		
RAZEM KL 3	181 JC X		
POMIARY KL 2	9 JC X		
RAZEM ROBOCIZNA			
KOSZTY DODATKOWE			
KONS. PROFILI ZAMKN			
TOTAL CL 3	5 JC X		
RAZEM KOSZTY DODATKOWE			
LAKIEROWANIE			
KOSZTY ROBOCIZNY			
KOSZTY MATERIAŁU			
RAZEM LAKIEROWANIE			
CZĘŚCI ZAMIENNE			
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE			
WARTOŚĆ BEZ VAT			
VAT 23.00 %			
WARTOŚĆ Z VAT			

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG, NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA ; = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA) = PART NO NOT VALID FOR ORDERING
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 32056400
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240321

Pojazd: VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / WV1ZZZ7HZMX018632
 Data pierwszej rejestracji: 2021-06-23 Rok produkcji: 2021
 Przebieg (odczytany): 143 075 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1481	DRZWI PRZ L	7LA 831 055 B	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
1485	ZEST MOC DRZWI PRZ L	7E0 898 619	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
2245	SZKIELET DRZWI P L	7E0 810 075	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
2303	OSŁONA SŁUPKA "B" L	7E0 853 289	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3481	SCIANA BOCZNA T L	7E1 809 159 D	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3519	KLEJ BOK TYL L	D 190 MKD A3	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3521	2 SKŁAD KLEJ BOK L	D 180 003 M3	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3821	KLEJ SZYBY BOCZ P L		0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3839	PŁYN CZYSZCZĄCY	D 009 401 04	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3851	NIC TNĄCA		0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 9 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX