


LEGENDA:

- oś drogi
- krawędź drogi
- krawędź pobocza
- rów istniejący do oczyszczenia
- skład przeznaczony do remontu polegającego na wyprofilowaniu i zagęszczeniu
- wymiana uszkodzonej podbudowy :  
-30cm 0/63mm  
-20cm 0/31,5mm
- remont zniszczonych wodospuستów
- przepusty pod koroną drogi



Remont drogi leśnej nr 50 w leśnictwie Bistuszowa/Burzyn.				
Lokalizacja:	Leśnictwo: Bistuszowa/Burzyn	Powiat: tarnowski	Województwo: małopolskie	
Część:	Projekt budowlany		Skala 1:1000	
Nazwa rysunku:	Sytuacja szczegółowa		Nr rysunku:	2.8
Projektował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: 26 maj 2022	
Sprawdził:	inż. arch. Marek Krzysztoń Upr. nr MAP/BO/0673/04			