

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240326 05.04.2024
 WŁAŚCICIEL Komenda wojewódzka P FIRMA
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024032682072 RODZ. SZK OC
 MARKA HYUNDAI I30 (PD) MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN TMAH3818GLJ058512 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 30 82 01
 WERSJA OD 08.2019 REFLEKTORY P-MGIELNE ŚWIATŁO DZIENNE LED
 WYPOSAŻENIE CRUISE-CONTR ADAPTAC 5-DRZW STATION WAGON LIMOUSINE 2 PAKET

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG
 NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE JC OPER.
 KOD CZ CENA
 86512R00) ZDERZAK PRZ KPL WYMIENIĆ 6 [REDACTED]
 (ZDERZAK WYBUDOWANY)
 OBEJMUJE: NIEZBEDNY OSPRZĘT
 WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ
 BRAK NR ZDERZAK PRZ WYB/WBUD 4 [REDACTED]
 86530R00) WSPORNIK ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD 1 [REDACTED]
 BN syrena WYB-WBUD/WYMIANA 5* [REDACTED]
 BN lampa błyskowa PL WYB-WBUD/WYMIANA 3* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
 - CZESCI MONTAZ WYBUD
 0283 ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 11
 MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ
 KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R KOSZT.MAT.
 0283 ZDERZAK P [REDACTED]
 KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ JC OPER.
 WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG CENA
 CZAS LAKIEROWANIA 11
 PRZYGOTOWANIE TWORZYWO 11
 KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : 22 [REDACTED]
 KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO CENA
 LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R [REDACTED]
 STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO [REDACTED]
 WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA 67.00 % [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240326 05.04.2024
 CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.03.2024 / 03

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	ZDERZAK P	5510-00-3137902P	[REDACTED]
0297	OSŁONA L REFL P-MGIE	86563G4AE0	[REDACTED]
0315	ODBOJNIK PRZ	86520G4AA0	[REDACTED]
0321	UCHWYT L ZDERZAKA P	86553G4000	[REDACTED]
0340	WSPORN ZDERZAKA PRZ	64900G4000	[REDACTED]
0410	KRATA WLOTU POW KPL	86351G4AA0	[REDACTED]
0415	LISTWA KRATY CZOŁ	86355G4AA0	[REDACTED]
1000	syrena		[REDACTED]
1000	lampa błyskowa PL		[REDACTED]

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM 19 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA	[REDACTED]	[REDACTED]
LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23.00 %	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH)	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23,00%	[REDACTED]	[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH)	[REDACTED]	[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ LICENCJA 32035700
 T AUTOMOTIVE GMBH

Uszkodzenia bez związku w strefie szkody
zderzak przedni otarty w części bocznej lewej element kwalifikował się do lakierowania

uszkodzenia bez związku poza strefą szkody:
część boczna dachu prawa punktowe wgniecenie element kwalifikował się do naprawy i lakierowania

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240326

Pojazd: HYUNDAI I30 (PD) MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / TMAH3818GLJ058512
 Data pierwszej rejestracji: 2019-03-15 Rok produkcji: 22019
 Przebieg (odczytany): 208 198 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	ZDERZAK P	5510-00-3137902P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0297	OSŁONA L REFL P-MGIE	86563G4AE0	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0315	ODBOJNIK PRZ	86520G4AA0	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0321	UCHWYT L ZDERZAKA P	86553G4000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0340	WSPORN ZDERZAKA PRZ	64900G4000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0410	KRATA WLOTU POW KPL	86351G4AA0	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0415	LISTWA KRATY CZOŁ	86355G4AA0	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 125,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie. Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
0283	ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	15,0
	PRZYGOTOWANIE TWORZYWO	15,0
	STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO	15,0

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX