


RZUT POLACI DACHOWYCH ŚWIETLIKA 1:100

Metody uszczelniania



UWAGA

- NALEŻY DOKŁADNIE OCZYSZCZYĆ SZYBY I
 ELEMENTY STALOWE Z SIENIĄCEJ
 IZOLACJI
 -SZYBY PO OCZYSZCZENIU UKŁADAĆ
 PONOWNIE NA ISTNIEJĄCE KONSERWACJII.
 PRZED POŁOŻENIEM ZATOSOWAĆ
 USZCZELNIACZ TYTANU INDUSTRY 024 W
 KOLORZE SZARYM
 -NALEŻY STOSOWAĆ SZNUR DYFALICJANTY WG
 ZAŁOŻENIACH DETALU
 PO UŁOŻENIU SZYB DACH ZABEZPIECZYĆ
 PRZED OPADAMI I ZANIECZYSZCZENIAMI,
 -NASTĘPNIE ZBEPieczENIE IZOLACJĘ
 WYKONAĆ SILIKONEM I ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ
 WG RRS. NR A-02
 -WSPRAĆ PRACĘ NALEŻY WYKONYWAĆ
 STAIRANIE Z DUŻĄ DOKŁADNOŚCIĄ I
 CZYSTOŚCIĄ

Projekt		Dokumentacja techniczna (projektowo-konstrukcyjna) robót konserwacyjnych i rozrządowych w świetliku nad Działą Aulę PIV w Warszawie przy Placu Politechniki 1	
Inwestor		POLITECHNIKA WARSZAWSKA 00-661 WARSZAWA, ul. PI. Politechniki	
Temat opracowania		ŚWIETLIK - POLANIE DACHOWE METODĄ USZCZELNIANIA (oznaczenie detali)	
Stwierdzono przy projektowaniu		linię 1 i nowożył miej. nadach. metodą tródmak miej. nadach. Józefa Lipińskiego	
Wymagania		In. ujednol. 10 W. 620/91	
Podpis		[Podpis]	
Data		12.12.21	
Wzrost		[Wzrost]	
Średnia wysokość		[Średnia wysokość]	
In. rysunek		[In. rysunek]	