

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
wykonywania pracy przez firmy obce
na terenie zakładów Wytwórni Betonu Towarowego
/WBT/ Górażdże Beton Sp. z o.o.

1. Zabezpieczenie organizacyjne przed przystąpieniem firmy do pracy.

- 1.1. Kierownik Zakładu WBT zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie jako Koordynator przekazuje Właścicielowi firmy lub jej przedstawicielowi (osobie kierującej pracownikami –Kierownikowi) „Instrukcję określającą zasady działania koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy” na terenie zakładu Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2008/B Prezesa Górażdże Beton Sp. z o. o. z dnia 03.04.2008r., w sprawie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej przez pracowników firm obcych zatrudnionych na terenie Zakładów Wytwórni Betonu Towarowego /WBT/. oraz „Informator o występujących na terenie WBT zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych” Załącznik Nr A.
- 1.2. Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy potwierdza otrzymanie i zapoznanie się z niniejszymi Instrukcjami i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nich postanowień.
- 1.3. Przed przystąpieniem do pracy na terenie WBT Wykonawca przygotowuje wykaz zatrudnienia pracowników zgodnie z Załącznikiem B na podstawie, którego Kierownik WBT – Koordynator, przeprowadza instruktaż stanowiskowy, w ramach szkolenia bhp wstępnego stanowiskowego z zakresie występujących zagrożeń.
- 1.4. Każdy pracownik firmy obcej wymieniony w wykazie w ramach instruktarzu stanowiskowego otrzymuje od Kierownika WBT – Koordynatora, wspomniany w pkt. 1.1. „Informator o występujących na terenie WBT zagrożeniach oraz sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych”.
- 1.5. Pracownicy firmy obcej zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zakładu WBT Górażdże Beton Sp. z .o. o. przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, co potwierdzają stosownym wpisem w Wykazie stanowiące Załącznik B do niniejszej instrukcji.
- 1.6. Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy przed przystąpieniem ich pracowników do pracy na danym obiekcie uzgadnia z Kierownikiem WBT koordynację prac.

2. Zabezpieczenie organizacyjne w trakcie wykonywania pracy.

- 2.1. Codziennie przed rozpoczęciem prac wykonywanych na danym obiekcie Zakładu WBT Właściciel firmy obcej lub jego przedstawiciel informuje osobiście Kierownika Zakładu WBT – Koordynatora lub osobę wskazaną przez niego o liczbie zatrudnionych pracowników i o zatrudnieniu pracowników zgodnie z wykazie.
- 2.2. W przypadku zatrudnienia pracownika nie ujętego w wykazie, Pracodawca firmy obcej lub jego przedstawiciel ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Kierownikowi Zakładu WBT – Koordynatorowi i dokonania czynności ustalonych w pkt.1.3. niniejszej instrukcji.
- 2.3. Kierownik Zakładu WBT po zgłoszeniu przez Pracodawcę firmy obcej lub jego przedstawiciela nowego pracownika, dokonuje czynności ustalonych w pkt.1.3. i 1.4.
- 2.4. Pracownicy wykonujący pracę w danym miejscu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń Koordynatora, łącznie z opuszczeniem stanowiska w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
- 2.5. Wszystkie zmiany w zakresie prowadzonych robót muszą być uzgodnione z Koordynatorem przed ich wykonaniem.
- 2.6. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli warunków bhp i ochrony przeciwpożarowej, nieprzestrzegania postanowień umowy w tym zakresie może dojść do rozwiązania umowy z tego tytułu z winy Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie organizacyjne po zakończeniu pracy.

- 3.1. Codziennie po zakończeniu pracy na danym Zakładzie WBT Właściciel firmy obcej lub jego przedstawiciel informuje osobiście Kierownika Zakładu WBT – Koordynatora lub osobę wskazaną przez niego o fakcie opuszczania Zakładu.

Członek Zarządu
Dyrektor Operacyjny
Robert Ciach

GÓRAŹDŹE BETON Sp. z o.o.
ul. Cementowa 1, Chorula
45-076 Opolo, skr. poczt. 243
tel. 077/446 86 60, fax 077/446 86 70
NIP 631-19-07-461, KRS 0000051234

INSTRUKCJA

określająca zasady działania koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

Na podstawie Art. 208 § 1 Kodeksy pracy ustala się, co następuje:

1. W miejscu pracy, w którym wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, całością spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie wykonywania prac budowlano-montażowych, remontowych, transportowych i innych nie wymienionych, wynikających z potrzeby utrzymania ciągłości ruchu zakładu WBT i ZP sprawuje wyznaczony w tym celu koordynator.
2. Do obowiązków koordynatora należy:
 - 1) Szczegółowe zapoznanie się z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia prac,
 - 2) Określenia zasad współdziałania i współpracy między poszczególnymi wykonawcami,
 - 3) Organizowania pracy na terenie zakładu w sposób eliminujący zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, ustalania zabezpieczeń w miejscu pracy.
 - 4) Wydawanie zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 - 5) Ustalanie skutecznego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac na zakładzie oraz sprawdzanie jego realizowania,
 - 6) Koordynowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w celu ich usunięcia oraz informowania o sposobie postępowania w tych przypadkach
 - 7) Organizowania spotkań z pracodawcami firm będących w zakresie koordynacji.
 - 8) Dokumentowania prowadzonych działań koordynacyjnych na piśmie.
3. Do uprawnień koordynatora należy:
 - 1) Ustalania kolejności wykonywania prac.
 - 2) Wydawania poleceń pracownikom firm obcych.
 - 3) Wstrzymania prac w przypadku;
 - a) stwierdzenia priorytetu produkcji,
 - b) stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
4. Zmiana koordynatora wymaga powiadomienia wszystkich zainteresowanych na piśmie.
5. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Członek Zarządu
Dyrektor Operacyjny
Robert Ciach

GÓRAŹDZE BETON Sp. z o.o.
ul. Cementowa 1, Chorula
45-076 Opole, skr. poczt. 243
tel. 077/446 86 60, fax 077/446 86 70
NIP 631-19-07-461, KRS 0000051234

INFORMATOR

o występujących na terenie Górażdże Beton Sp. z o.o. zagrożeń oraz o sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych na terenie zakładu.

PAMIĘTAJ!

WCHODZĄC NA TEREN ZAKŁADU JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE WYTWÓRNI BETONU TOWAROWEGO /WBT/ GÓRĄŻDŻE BETON SP. Z O.O.

1. Przepisy porządkowe.

- 1.1. Pracownicy firm obcych, zwani w dalszym ciągu niniejszej instrukcji Pracownikami, przed zatrudnieniem na terenie zakładu przechodzą instruktaż ogólny w zakresie ogólnych przepisów i zasad obowiązujących na terenie Górażdże Beton Sp. z o.o. oraz instruktażu szczegółowego w zakresie występujących zagrożeń i sposobu postępowania w sytuacjach w rejonie wykonywania prac.
- 1.2. Pracownicy mogą wchodzić na teren zakładu na podstawie umowy. Do wyznaczonych miejsc pracy należy udać się najbliższą ogólnodostępną drogą zakładową korzystając z chodników i wyznaczonych przejść. Chodzenie skrótami, zwłaszcza przez obiekty przemysłowe jest kategorycznie zabronione.
- 1.3. Pracownik jest zobowiązany przebywać w czasie godzin pracy tylko w miejscach, w których ma wykonywać pracę. Przebywanie w innych miejscach lub samowolne chodzenie po terenie zakładu obiektach lub pomieszczeniach jest zabronione.
- 1.4. Podczas poruszania się po drogach zakładowych, zarówno pieszo jak i różnymi środkami lokomocji, obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Maksymalna szybkość poruszania się pojazdów po drogach zakładowych wynosi 5 km/godz., jeżeli inaczej nie nakazują znaki drogowe.
- 1.5. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów, których wyjścia prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe, place manewrowe.
- 1.6. Każdy pracownik jest zobowiązany do bezwzględnie stosowania się do znaków ostrzegawczych, nakazu i informacyjnych oraz sygnalizacji akustycznej i świetlnej.
- 1.7. Wszyscy pracownicy winni być wyposażeni przez swoje firmy w niezbędną indywidualny sprzęt ochrony osobistej, a w szczególności w ochronę głowy, słuchu, dróg oddechowych, oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości wg potrzeby.
- 1.8. Na terenie zakładu w miejscach oznakowania strefy zagrożenia urazu głowy obowiązuje bezwzględnie nakaz poruszania się i wykonywania pracy w hełmie

ochronnym. Hełm powinien być oznaczony skrótem nazwy firmy, w której jest zatrudniony pracownik.

- 1.9. W zakładach obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków podobnie działających.
- 1.10. Na terenie zakładu obowiązuje kategoriyczny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych napisem „ TU WOLNO PALIĆ ”.
- 1.11. Rejon pracy danej firmy dla robót budowlano-montażowych specjalnie dla nich wydzielony winien być ogrodzony i oznakowany w wymagane tablice informacyjne lub ostrzegawcze.
- 1.12. Firma wykonująca prace remontowo-budowlane na terenie zakładów winna je wykonywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, przepisami ochrony ppoż. oraz w sposób, nie stwarzający zagrożeń dla innych osób.
- 1.13. Środki transportu wewnętrznego używane na terenie zakładu winny być oznakowane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie firmy, która jest ich właścicielem.
- 1.14. Zabrania się kategoriycznie samowolnego manipulowania przy urządzeniach, zaworach, wyłącznikach lub innych częściach instalacji produkcyjnych lub elektrycznych.
- 1.15. Teren zakładu posiada uzbrojenie tj. sieć kablową, wodociągową itp., dlatego wykonywanie wszelkich prac ziemnych, zwłaszcza jakiegokolwiek wykopy, wymagają pisemnego uzgodnienia i zezwolenia kierownika zakładu /WBT/.
- 1.16. Wnoszenie, wwożenie, eksploataowanie i przechowywanie na terenie zakładu niebezpiecznych substancje chemicznych i innych materiałów niebezpiecznych /gazów/ wymaga pisemnego zezwolenia zakładu /WBT/.
- 1.17. W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy. Wszystkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru, koordynatora lub inną osobę wyznaczoną do nadzorowania prowadzonych prac, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska lub zagrożeń wypadkowych.

2. Zagrożenia wynikające z warunków środowiska pracy.

- 2.1. Czynniki środowiska pracy szkodliwe dla zdrowia to przede wszystkim hałas i zapylenie.
- 2.2. Zapylenie występuje przy przesypywaniu kruszywa luzem ze środków transportu dostawczego do zbiorników pasywnych lub w stosy na plac składowy, w czasie przeładunku kruszywa przy pomocy ładowarki kołowej bezpośrednio ze zbiorników pasywnych do zbiorników aktywnych lub pośrednio korzystając z przenośników taśmowych oraz przy nieprawidłowym /niesprawnym/ przesypie

cementu lub pyłów przemysłowych z cystern do silosów i ich transportu z silosów do mieszalnika węzła.

- 2.3. Hałas występuje bezpośrednio przy pracy silnika ładowarki kołowej kruszyw, w pomieszczeniach pracy przenośników warzących /taśmowych/, pracy siłowników hydraulicznych, przesypu kruszywa do leja spustowego mieszalnika węzła oraz przy samym mieszalniku w czasie jego pracy.
- 2.4. We wszystkich miejscach, obiektach gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu czy zapylenia należy bezwzględnie stosować odpowiedni sprzęt ochronny (ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe).
- 2.5. W miejscach tych, na placach, przy wejściu do obiektów lub wewnątrz przy stanowiskach pracy są wywieszane tablice informacyjne o obowiązku stosowania odpowiedniego sprzętu.
- 2.6. Nie dostosowanie się do wskazanych zagrożeń i zastosowania stosownych ochron grozi utratą zdrowia w postaci zmian w układzie oddechowym i słuchu, a w konsekwencji następstw powstania choroby płuc i słuchu.

3. Zagrożenia wynikające z innych czynników.

- 3.1. Na terenie zakładu WBT występują zagrożenia n.w. czynnikami;
 - **chemicznymi** /środki chemiczne jako dodatki do betonu i inne niezbędne do eksploatacji maszyn i urządzeń oraz utrzymywania ich czystości – podrażnienie, poparzenie, zatrucie/,
 - **fizycznymi** /ruch manualny człowieka, pozycja ciała, dźwiganie, transport ręczny, obciążenie układu mięśniowo szkieletowego – zmiany chorobowe, praca na wysokości – upadek, energia elektryczna – porażenie prądem, energia pneumatyczna – ciśnienie, rażenie ciała, transport mechaniczny – spadające elementy, składowanie – zastawienie, uderzenie, przygniecenie/,
 - **mechanicznymi** /wirujące, ruchome, wystające elementy maszyn i urządzeń – uraz ciała, stłuczenie, skaleczenie, rany klute, szarpane, cięte, złamanie, amputacja, krwotok/,
- 3.2. Ww. zagrożenia występują przy braku zachowania obowiązujących przepisów bhp w tym zakresie, co może doprowadzić do wypadku urazu lekkiego,, ciężkiego, a nawet wypadku śmiertelnego.
- 3.3. Stosowanie właściwych, skutecznych i sprawnych ochron zbiorowych oraz ochron indywidualnych w pełni chroni pracownika przed urazami tych czynników.
- 3.4. Należy bezwzględnie stosować się do wymogów i ustaleń zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, instrukcjach technologicznych producenta, instrukcji bhp stanowiskowych, bhp obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi oraz bezpośrednich poleceń przełożonego.

4. Sposób postępowania w przypadku zdarzenia wypadku urazowego.

- 4.1. W razie zauważenia wypadku należy natychmiast przerwać pracę w sposób właściwy dla danego stanowiska pracy lub wykonywanej czynności tj. wyłączyć maszynę, urządzenie, narzędzie, zejść, odejść od stanowiska upewniając się, że pozostawione, nie zagraża innym pracownikom i natychmiast poszkodowanemu

udzielić pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku przez pozostawienie i niezwłocznie zgłosić wypadek przełożonemu.

5. Sposób postępowania w przypadku powstania pożaru.

- 5.1. Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie;
- przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym służącym do zabezpieczenia wykonywanych prac lub usytuowanym w obiektach zakładu, gdy to nie skutkuje, należy wycofać się z obszaru zagrożonego pożarem upewniając się, że pożar nie zagraża bezpośrednio życiu innych osób i zaalarmować w pierwszej kolejności;
 - kierownika zakładu /WBT/ - koordynatora
 - Straż Pożarną, w tym przypadku należy,
 - wykręcić numer 998 lub 112,
 - podać gdzie się pali (adres zakładu, miejsce pożaru),
 - co się pali (biuro, magazyn, samochód itp.),
 - czy zagrożenie jest życie ludzkie,
 - podać swoje nazwisko i nr telefonu, z którego został nadany meldunek.

UWAGA!

Słuchawkę telefonu nie odkładamy dopóki dyspozytor Straży Pożarnej nie potwierdzi przyjęcia meldunku.

4. Wykaz telefonów alarmowych.

- ☞ Pogotowie ratunkowe 999,
- ☞ Straż Pożarną 998,
- ☞ Telefon alarmowy 112.

ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ PRACY!

Wykaz osób będących pracownikami firmy

.....
 /Nazwa firmy/pieczeńka firmowa/

którzy będą pracować na terenie zakładu
 i zostały przeszkolone w zakresie bhp na

WBT
 Górażdże Beton Sp. z o. o.

L.p.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Data	Podpis wymienionego

.....
 /Podpis Pracodawcy Firmy /Kierownika/

.....
 /Podpis Kierownika Zakładu WBT/