

powlekanej w kolorze brązowym w tym samym miejscu, uwzględniając grubość docieplenia.

6. INNE ROBOTY BUDOWLANE

1. wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem płotków śniegowych i ław kominiarskich
2. opaska wokół budynku z polbruk (kostka betonowa),
3. naprawa oraz malowanie elewacji na kominach,
4. wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - MUROWANY
5. w związku z wymianą instalacji c.o. z grzejników na ogrzewanie podłogowe planuje się wykonanie nowych posadzek.
6. wykonanie pomostów komunikacyjnych na strychu o szerokości 60 cm

7. INSTALACJE

Istniejące instalacje w obiekcie oświatowym Szkoły Podstawowej w miejscowości Bukwałd 39, gmina Dywity, nie są objęte obecnym opracowaniem. Będą projektowane w oddzielnych opracowaniach.

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W związku z termomodernizacją budynku zakwalifikowanego do strefy ZL III nie zmienia się zakresu ochrony p. poż.

9. USTALENIA KOŃCOWE

W przypadku wystąpienia w obiekcie w trakcie prowadzenia robót istotnych różnic materiałowych, wytrzymałościowych, wilgotnościowych, mogących mieć wpływ na jakość lub możliwość prowadzenia zaplanowanych robót należy zawiadomić projektanta w celu opracowania technologii zamiennej.

Opracował: