

1. Żadne budynki lub lokalizacje nie są lub nie będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni.
2. Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie znajdują się pustostany.
3. W przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się tymczasowe obiekty budowlane.
4. Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do rozbiórki.
5. Wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym i sprawnością budynków, urządzeń i instalacji w realizuje się w wymaganym terminie (okresach), a protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, ujawnień usterek bądź wadliwości, oraz nie wskazano obszarów lub miejsc wymagających interwencji zamawiającego; dotyczy również zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych;
6. Wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.
7. Budynki posiadają aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego
 - Daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:
 - Liceum Ogólnokształcące, Koronowo, ul. Szkolna 4 – maj 2020r.
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski –instrukcja jest aktualizowana – ostatnia 03.04.2023 r
 - Zespół Szkół Zawodowych Koronowo ul. Dworcowa 53 – wrzesień 2018 r.
 - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewo – 18 maj 2023),
 - Zespół Szkół Koronowo, ul. Sobieskiego 16 – grudzień 2020 r.
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Karolewo – nowa IBP czerwiec 2022 r.
 - Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo – marzec 2018 r. Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo – marzec 2018 r.(zlecona aktualizacja instrukcji)
 - Starostwo Powiatowe Bydgoszcz – wrzesień 2023 r.
 - Dom Pomocy Społecznej Koronowo – wrzesień 2023 r.*
8. Na terenie budynków obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wyznaczono miejsca do palenia tytoniu w Domach Pomocy Społecznej i w Starostwie Powiatowym, które są zabezpieczone – monitoringiem, oddymiaczami.
9. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy.

10. W okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystąpiła powódź lub podtopienie.
11. Budynki nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią.

Remonty obiektów starszych niż 50 lat

A. Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego 86-010 Koronowo ul. Szkolna 4

1. W budynkach starszych niż 50 lat, tj. budynku szkolnym, zostały wykonane następujące remonty:
- a) Wymiana instalacji elektrycznej – styczeń-wrzesień 2021 r.
 - b) Wymiana pokrycia dachowego 19.05.2009 r. / uzupełnienie w związku z przebudową poddasza styczeń- wrzesień 2021 r.
 - c) Wymiana konstrukcji dachu – częściowa w związku z przebudową poddasza styczeń-wrzesień 2021 r.
 - d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – styczeń-wrzesień 2021 r.
 - e) Wymiana stolarki okiennej – styczeń-wrzesień 2021 r.
 - f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – styczeń-wrzesień 2021 r.
 - g) Wymiana instalacji wentylacyjnej i kominowej styczeń-wrzesień 2021 r.
 - h) Termomodernizacja sali gimnastycznej wrzesień 2014
 - i) Remont Sali gimnastycznej wrzesień-2016
 - j) Rewitalizacja płyty byłego boiska przy Liceum Ogólnokształcącym- czerwiec 2019 r.
 - k) Budowa podjazdów i wind dla niepełnosprawnych- styczeń-wrzesień 2021 r.
2. Stan techniczny budynków: bardzo dobry.
- Okresowa kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego obiektu budowlanego:
Budynek dydaktyczny LO w Koronowie-kontrola przeprowadzona dnia 14.04.2023 r.
Budynek Sali gimnastycznej LO w Koronowie-kontrola przeprowadzona dnia 14.04.2023 r.

B. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 86-050 Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 13, ul. 29 Listopada 7

ul. 29 Listopada 7

- a) Wymiana instalacji elektrycznej - odbywa się sukcesywnie od 16.03.2007
- b) Wymiana pokrycia dachowego - 26.08.2009
- c) Wymiana konstrukcji dachu - nie
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej - odbywa się sukcesywnie od 2012 roku
- e) Wymiana stolarki okiennej - 10.08.2010
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - modernizacja od 10/2012 rok
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa - remontowana na bieżąco

- h) Przebudowa sali gimnastycznej 2012 rok
- i) Termomodernizacja 11.05-11.10.2018r.
- j) Remonty wewnątrz budynku 2020r. sukcesywnie od 2018 r.
- k) Wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową wokół budynku – 2020 r.
- l) Winda – 2023 r.
- ł) Wymiana balustrad – 2024 r. (w realizacji)

Stan budynku: dobry, dachu i stolarki bardzo dobry

ul. 23 Stycznia 13

- a) Wymiana instalacji elektrycznej - odbywa się sukcesywnie od 16.03.2007
- b) Remont pokrycia dachowego - nie
- c) Wymiana konstrukcji dachu - nie
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej - odbywa się sukcesywnie od 2012 roku
- e) Wymiana stolarki okiennej - 2006 rok
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - modernizacja od 10/2012 rok
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa - remontowana na bieżąco
- h) Termomodernizacja sali gimnastycznej 2012 rok
- i) Remonty wewnątrz budynku 2014 rok

Stan budynku: dobry, dachu i stolarki bardzo dobry

C. Zespół Szkół Zawodowych Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie 86-010 Koronowo ul. Dworcowa 53 – budynek zabytkowy

Budynek Dworcowa 53

- a) Wymiana instalacji elektrycznej
- b) Wymiana konstrukcji dachu, - brak
- c) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, brak
- d) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - brak
- e) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa – brak
- f) Termomodernizacja budynku A – 2017 r.:
 - wykonano docieplenie części ścian zewnętrznych styropianem wraz z malowaniem;
 - wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe;
 - zlikwidowano komin;
 - wykonano wymianę części instalacji C.O. w kotłowni;
 - wymieniono grzejniki w obiekcie;
 - wykonano nowe obróbki blacharskie;
 - wykonano wzmocnienia ścian w miejscach pęknięć i zarysować.
- g) Rekonstrukcja dachu na budynku „A” w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2022:
Zakres robót obejmował:
 - wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę,

- wymianę części obróbek blacharskich,
 - wymianę deskowania i pokrycia wykuszy,
 - impregnację konstrukcji drewnianej dachu,
 - wymianę wyłazów dachowych,
 - remont instalacji odgromowej na dachu
- h) Remont podłóg w pomieszczeniach biurowych budynku „A” w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie - 2022
Zakres robót obejmował:
- demontaż starych paneli podłogowych,
 - oczyszczenie podłoża,
 - montaż płyt osb gr. 15mm
 - zatarcie na gładko powierzchni płyt masą elastyczną,
 - montaż paneli PCV/LVT gr. min. 2mm klejonych po całości do podłoża,
 - wykonanie cokołka przyściennego z listew systemowych z rdzeniem mdf
- i) Wymiana posadzek w klasopracowniach głównego budynku szkoły „A” w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2023
Roboty polegały na: demontażu starych wykładzin i listew przypodłogowych wraz z ich utylizacją, wyrównaniu podłogi płytami wiórowymi, przygotowaniu podłoża (płyty OSB i wiórowe), gruntowaniu przygotowanego podłoża, impregnowaniu – wzmacnianiu, klejeniu wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu (wykładziny PCW jednowarstwowe, homogeniczne o gr. 2 mm) wraz z wywinieciem cokołu na ścianę na wys. 10 cm, zgrzewaniu wykładzin rulonowych wraz z zabezpieczeniem cokołów masą akrylową.
- j) Remont ścian fundamentowych w piwnicy budynku „A” Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie – 2023
Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające m.in. na:
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej od zewnątrz
 - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą iniekcji
 - wykonaniu izolacji termicznej ścian fundamentowych od zewnątrz
 - wymiana okien piwnicznych i naświetli piwnicznych
 - roboty towarzyszące
- k) Modernizacja klatki schodowej głównego budynku szkoły „A”, wraz z instalacją schodolazu, celem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – I etap – 2024
Zakres prac obejmował roboty budowlane ukierunkowane na dostosowanie istniejącego układu funkcjonalno-użytkowego do nowych potrzeb – polepszenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz poprawę estetyki wnętrza budynku poprzez wymianę wyeksploatowanych materiałów wykończeniowych i osprzętu instalacyjnego oraz odnowienie powłok malarskich powłok malarskich w zakresie klatki schodowej

Budynek BC + Stacja Kontroli Pojazdów

- a) Przebudowa łącznika B-C wraz z remontem elewacji i dachu budynku „B” w ramach zadania: „Przebudowa i nadbudowa łącznika budynków i C w celu utworzenia dwóch nowych pracowni kształcenia zawodowego wraz z remontem elewacji i dachu budynku B w ZSZ im. gen. S. Maczka w Koronowie
- b) Remont korytarza w budynku C - 2021
- a) Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na I piętrze budynku „C” w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie - 2022
- W ramach zadania zakładano wydzielenie następujących pomieszczeń:

- serwerownia,
- ustęp dla osób niepełnosprawnych,
- ustęp dla nauczycieli (mężczyzn) wraz z przedsionkiem,
- ustęp ogólnodostępny (PCZO) wraz z przedsionkiem,
- ustęp dla nauczycieli (kobiety),
- ustęp ogólnodostępny dla uczniów (damski) wraz z przedsionkiem.

Zakres robót przewidziany projektem obejmował:

- demontaż istniejącej armatury sanitarnej,
 - rozbiórka części ścianek działowych,
 - wymiana części stolarki drzwiowej z dostosowaniem lokalizacji otworów drzwiowych,
 - skucie płytek na lamperkach i podłogach,
 - przebudowa instalacji elektrycznej,
 - przebudowa instalacji wod-kan,
 - przebudowa instalacji wentylacji,
 - wymurowanie ścianek działowych,
 - ułożenie posadzki z płytek gresowych na podłodze,
 - wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
 - odmalowanie pomieszczenia serwerowni,
 - wykonanie zabudowy z płyt GK o zwiększonej odporności na działanie wody,
 - montaż projektowanego wyposażenia,
 - montaż sufitów podwieszanych
- b) Wymiana oświetlenia w klasopracowniach Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2023
- Zakres usługi obejmował demontaż oprawy istniejącej i montaż oprawy Led białej o wymiarach 600x600 w ramce metalowej na stropie betonowym. Ilość lamp podlegających przedmiotowej usłudze: 110 szt.
- c) Wymiana wykładziny w kasie przy stacji kontroli pojazdów – 2022
- W ramach zadania zrealizowano:
- zerwanie starych wykładzin i listew przyściennych,
 - oczyszczenie podłoża,
 - gruntowanie i wylanie masy samopoziomującej,

- przycięcie i przyklejenie wykładziny z wywinieciem cokolika na ścianę,
- frezowanie i spawanie złączy,
- zabezpieczenie cokołów masą akrylową.

d) Termomodernizacji budynku B, łącznika budynku C i SKP wraz z przebudową węzła cieplnego – w trakcie realizacji

Budynek warsztatowy

- a) Rozbudowa warsztatów szkolnych w roku 2018:
- wykonanie przebudowy z dostosowaniem do przepisów techniczno-budowlanych z wykonaniem termomodernizacji budynku;
 - wymiana instalacji C.O.;
 - wymiana bramy garażowej;
 - montaż urządzenia do rekuperacji i wentylacji;
 - doposażenie pracowni warsztatowych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne.

Stan techniczny wszystkich budynków dobry.

Budynek przy ul Dworcowej wpisany jest do ewidencji zabytków.

D. Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewo 86-022 Dobrcz

1. W jednostce nie występują budynki lub lokalizacje , które będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni.
2. Wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma pustostanów.
3. W przedmiocie ubezpieczenia nie ma tymczasowych obiektów budowlanych.
4. Przedmioty ubezpieczenia nie mają być przeznaczone do rozbiórki.
5. Wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym i sprawnością budynków są wykonywane w wymaganych terminach; protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, a wszelkie stwierdzone uchybienia są usuwane na bieżąco. Nie wykazano obszarów lub miejsc wymagających interwencji zamawiającego.
6. Wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.
7. Budynki posiadają aktualny protokół z okresowego pięcioletniego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego.
8. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest w trakcie aktualizacji.
9. Na terenie budynków obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
10. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach zagrożonych osuwiskami lub podtopieniem.
11. W okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystąpiła powódź czy podtopienie.
12. Budynki nie są zlokalizowane na terenie zagrożonym powodzią.

W obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonano remonty - zakres i rok:

- 1) Wymiana instalacji elektrycznej- dokonywana jest sukcesywnie w każdym budynku w ciągu ostatnich pięciu lat;
- 2) Wymiana pokrycia dachowego oraz remont konstrukcji dachu – termomodernizacja z wymianą poszycia dachowego obejmowała : internat w 2011 roku; budynki szkoły – 2013 rok; sala gimnastyczna z hala maszyn – 2014 rok; oficyna dworska – 2010 rok; baza kształcenia praktycznego – całkowita modernizacja w roku 2012; oczyszczalnia ścieków -2011 rok, całkowita modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem – 2017r.
- 3) Wymiana stolarki okiennej – w poszczególnych budynkach objętych ubezpieczeniem stolarka okienna została wymieniona w latach 2011-2014 ; we wszystkich budynkach dokonano wymiany na stolarkę okienną posiadającą atesty i spełniającą wymogi bezpieczeństwa;
- 4) Na bieżąco są prowadzone prace związane z remontem, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 5) Jednostka posiada ogrzewanie na paliwo : olejowe, gazowe, pellet oraz ogrzewanie elektryczne; Piece oraz instalacje centralnego ogrzewania w budynkach jednostki poddawane jest kwartalnym przeglądom; wszystkie urządzenia grzewcze są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne;
- 6) Instalacja wentylacyjna i kominowa jest drożna; spełnia wymogi bezpieczeństwa; poddawana jest przeglądom w okresach półrocznych co potwierdzają stosowny protokół.

Stan techniczny budynków wg. gradacji:

- 1) Budynek szkoły nr 1 i nr 2 - stan dobry;
- 2) Budynek szkoły-Placówka opiekuńczo Wychowawcza - stan dobry;
- 3) Budynek internatu - stan dobry;
- 4) Sala gimnastyczna z hala maszyn – stan dobry;
- 5) Oficyna dworska – stan dobry;
- 6) Baza kształcenia praktycznego –(garaże i warsztaty) – stan dobry;
- 7) Oczyszczalnia ścieków – stan dobry;

E. Zespół Szkół 86-010 Koronowo ul. Sobieskiego 16

- a) Wymiana instalacji elektrycznej, - w wielu pomieszczeniach remontowanych instalacja została wymieniona.
- b) Wymiana pokrycia dachowego, 2014 – dachówka ceramiczna.
- c) Wymiana konstrukcji dachu, - nie było.
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, - miejscowo przy remontach pomieszczeń
- e) Wymiana stolarki okiennej, - w 2005 r.
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – w 2001 i 2004 r
- g) Wymiana instalacji kominowej 2014 r.
- h) Termomodernizacja budynku w 2015r.

- i) Wymiana instalacji wentylacyjnej 2016//2017r.
- j) Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 2020r.
- k) Przebudowa dachu budynku dydaktycznego wraz z rozbiórką lukarn- 2022
- l) Likwidacja przyczyn zalewania pomieszczeń piwnicznych w budynku Zespołu Szkół w Koronowie-2023
- m) Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych-2023
 - rozbudowę istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z parterowym łącznikiem oraz platformą dla osób niepełnosprawnych,
 - przebudowę południowego skrzydła istniejącego budynku szkoły w poziomie parteru i piętra,
 - przebudowę poddasza istniejącego budynku szkoły,
 - instalację wentylacji mechanicznej dla projektowanej rozbudowy,
 - projekt zagospodarowania terenu,
 - przebudowę podziemnej linii średniego napięcia biegnącej wzdłuż granicy działek 867/2 i 867/3 (według odrębnego opracowania),
 - przebudowę linii niskiego napięcia (oświetlenie terenu) biegnącej nad działką nr 867/2 (według odrębnego opracowania)
 - przebudowę słupów linii niskiego napięcia (oświetlenie terenu) w ulicy Jana III Sobieskiego i ulicy Farnej (według odrębnego opracowania),
 - przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego,
 - wykonanie utwardzenia terenu i nasadzeń zieleni,
 - przebudowę ogrodzenia od strony ulicy Farnej.

Stan obiektu dobry- decyzja przeprowadzona w oparciu o kontrolę stanu technicznego.

Budynek szkoły nie podlega nadzorowi konserwatora zabytków, jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych woj. kuj-pom.

F. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 16 85-082 Bydgoszcz

Budynek przy ul. Zygmunta Augusta 16

- a) Wymiana instalacji elektrycznej, 2010 - 2013
- b) Wymiana pokrycia dachowego, czerwiec2013
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej 2010, kanalizacja pozioma maj 2013

- e) Wymiana stolarki okiennej, 2009- 2012
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa
- h) Wymiana sieci teleinformatycznej (2019 – 2020)
- i) Modernizacja istniejącej instalacji wentylacyjnej (2019)
- j) Wykonanie systemu bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z projektem instalacji sygnalizacji pożaru (2021)
- k) Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego (2020)
- l) Obróbki blacharskie kominów (2021).
- ł) Budowa instalacji wentylacyjnej –II część budynku (2022)
- m) Modernizacja instalacji części odgromowej (2022)
- n) Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego (2024)

Budynek przy ul. Wyszyńskiego 54 jest własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Bydgoszczy, pomieszczenia użytkowane na podstawie umowy najmu

- a) Wymiana instalacji sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach wykorzystywanych na potrzeby archiwum zakładowego (2019).

Budynek w Karolewie, jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie pomieszczenia użytkowane na podstawie umowy użyczenia:

- a) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów archiwum zakładowego (2019),
- b) Montaż sygnalizacji alarmowej (2019),
- c) Montaż systemu sygnalizacji pożaru (2019),
- d) Wykonanie prac budowlanych polegających na wzmocnieniu belki stropowej pomiędzy parterem, a I piętrem – zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną (2019),
- e) Wykonanie prac naprawczych polegających na uszczelnieniu pokrycia dachowego nad archiwum zakładowym (2020).

Budynek przy ul. Słowackiego 3 jest własnością Powiatu Bydgoskiego

- a) Remont wewnętrzny budynku – 2023
- b) Wymiana centrali Ppoż , wymiana czujek (starego typu)– 2023
- c) Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego, dołożenie sygnalizatorów dźwiękowych (pożaru) – 2023

Budynek przy ul. Karpackiej 54 jest własnością Powiatu Bydgoskiego

- a) Remont kompleksowy budynku – 2023
- b) Remont kompleksowy oraz rozbudowa oficyny – 2023
- c) Montaż instalacji alarmowej – 2023
- d) Montaż systemu monitoringu obiektów – 2023

G. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych budynki w Trzemiętowie:

- a) wymiana pokrycia dachowego budynek Trzemiętowo 17 rok 2002
- b) wymiana stolarki okiennej 1997 rok
- c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania – modernizacja kotłowni węglowej na olejową rok 1999,
- d) wymiana instalacji wentylacyjnej i kominowej rok 2008, 2009
- e) remont w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Trzemiętowie (wymiana pokrycia dachu, wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan, przebudowa I i II piętra, wymiana pieca w kotłowni, utworzenie windy dla niepełnosprawnych) – modernizacja 2018r.

Stan budynku: dobry

Inne:

- f) modernizacja oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w 2019r.
- g) wyburzenie budynku gospodarczo-mieszkalnego w 2019r.
- h) przebudowa pomieszczeń szatni dla personelu kuchni – 2021 r.
- i) przebudowa istniejącego tarasu wraz z termomodernizacją – 2022 r.
- j) remont kominów na budynku CAPOW – 2022 r.

PLANOWANE INWESTYCJE

Starostwo Powiatowe

Planowane inwestycje **w roku 2024** :

1. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-biurowym mieszczącym się przy ulicy Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy - koszt około 500.000 zł
2. Zmiana sposobu zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego nieruchomości przy ul. Karpackiej 54 w Bydgoszczy poprzez wyłożenie podłoża płytami ażurowymi i uzupełnienie kostką brukową -koszt 145.794,94

Planowana inwestycja **w roku 2025** :

1. Kompleksowy remont elewacji (wraz z izolacją fundamentów i ścian w piwnicy) oraz dachu w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 3 w Bydgoszczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego- koszt około 130.000 zł

CAPOW Trzemiętowo

Planowane inwestycje na lata 2024 – 2027

1. Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych na podstawie inwentaryzacji instalacji wody zimnej, ciepłej, p.poż i co w budynku CAPOW Trzemiętowo
2. W latach 2024-2027 przewiduje się wykonanie prac inwestycyjnych i remontowych związanych z koniecznością spełnienia wymagań techniczno-budowlanych obiektu wynikających z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej – remont stropów, przeniesienie hydrantów.

Zarząd Dróg Powiatowych

Inwestycje związane z planowanymi wg WPI robotami budowlanymi na lata 2024-2027

1. Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz
- rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej oraz chodników, zatok itp.
(łączna dług. ca 1,8 km)
2. Rozbudowa drogi powiatowej 1267C Wudzyn - Pruszcz na odcinku ca. 2,4 km
- rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej oraz chodników, zatok itp.
(szacowana dług. ca 2,4 km)
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 dł. odcinka ca. 1,7 km
- rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej oraz chodników, zatok itp.
(łączna dług. ca 1,7 km)
4. Rozbudowa drogi powiatowej 1268C Serock – Stronno na odcinku ca. 1,6 km
- rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej oraz chodników, zatok itp.
(szacowana dług. ca 1,6 km)
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna
- budowa chodnika wzdłuż dr. powiat. 1910C (łączna dług. – 0,7 km)
6. Rozbudowa drogi powiatowej 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz