


Warszawa, 30.11.2020 r.

Dotyczy: kaniul dożylnych BD Neoflon™ Pro
nr katalogowe: 391379, 391380

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że kaniule dożylnie BD Neoflon™ Pro posiadają 6 pasków radiocieniujących. Paski są równomiernie rozmieszczone wzdłuż kaniuli. Całkowita powierzchnia pasków radiocieniujących wynosi $25 \pm 3\%$.

Szczegółowa ilustracja zamieszczona poniżej jest poufna i nie można jej udostępniać.



Ilustracja może być traktowana jako odniesienie, nie może być używana do skalowania lub pomiarów.

Z poważaniem
Sylwia Banowicz
Sylwia Banowicz
Junior Product Manager
MDS Poland



ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
t. +48 22 377 11 00
f. +48 22 377 11 01
bd.com