

Opis przedmiotu zamówienia

„Naprawa systemu dynamicznego osuszania w budynku 43 w KNW w Morągu”

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania obejmuje:

- wymiana uszkodzonego higrostatu;
- wymiana filtrów, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika obrotowego w osuszaczu oraz innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych;
- wykonanie naprawy zespołu napędowego powietrza wentylacyjnego;
- naprawa zespołu napędowego rotora wraz z demontażem i montażem;
- wykonanie pomiarów elektrycznych sprawdzających;
- uruchomienie, rozruch, sprawdzenie poprawności działania osuszacza dynamicznego

DOS -13