

## SPIS RYSUNKÓW:

|      |                                                                    |       |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| W-01 | – PALISADY DREWNIANE – ROZWINIĘCIA, DETAL MONTAŻU                  |       |
| W-02 | – ETAP II – SKATEPARK – PRZESZKODY<br>NR 1,2,3,4,5 - RZUT          | 1: 50 |
| W-03 | – ETAP II – SKATEPARK – PRZESZKODY<br>NR 1,2,3,4,5 - PRZEKROJE     | 1: 50 |
| W-04 | – ETAP II – SKATEPARK – PRZESZKODA NR 6<br>– RZUT I PRZEKROJE      | 1: 50 |
| W-05 | – ETAP II – SKATEPARK – PRZESZKODY<br>NR 7,8,9 – RZUT I PRZEKROJE  | 1: 50 |
| W-06 | – ETAP II – SKATEPARK – PRZESZKODY<br>NR 10,13 – RZUTY I PRZEKROJE | 1: 50 |
| W-07 | – ETAP II – SKATEPARK – PRZESZKODY<br>NR 11,12 – RZUT I PRZEKROJE  | 1: 50 |
| W-08 | – ETAP II – SKATEPARK – WIZAULIZACJA 1                             |       |
| W-09 | – ETAP II – SKATEPARK – WIZAULIZACJA 2                             |       |
| W-10 | – ETAP II – SKATEPARK – WIZAULIZACJA 3                             |       |