





Koliba Studencka Politechniki Warszawskiej (777 m n.p.m.) – obiekt Politechniki Warszawskiej położony pod przełęczą Przysłup Caryński (785 m n.p.m.) w Bieszczadach pomiędzy szczytem Połoniny Caryńskiej i Magury Stuposiańskiej. Koliba leży w bezpośrednim sąsiedztwie węzła szlaków pieszych, konnego i rowerowego. Sprzed Koliby roztacza się widok na grupę Tarnicy oraz Bukowe Berdo.

Koliba to nowoczesny budynek nawiązujący swoją bryłą do przedwojennych, karpackich schronisk oraz regionalnej architektury. Konstrukcja stanęła na miejscu dawnego, drewnianego budynku Koliby, który darzony był i będzie przez wielu bieszczadzkich turystów wielkim sentymentem.

Koliba może pomieścić jednocześnie kilkudziesięciu turystów. Dolna kondygnacja to obszerne pomieszczenie pełniące rolę świetlicy – miejsca spotkań turystów. Górne kondygnacje zajmują wygodne, kilku- i wieloosobowe pokoje. Z większości z nich rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na najwyższą część Bieszczadów – pasmo Bukowego Berda, Krzemienia oraz Tarnicy z Szerokim Wierchem. Pomiedzy nimi doskonale widoczna jest znana Przełęcz Goprowców. Widok ten można podziwiać również dzięki nowoczesnej kamerze internetowej zainstalowanej w Kolibie przez portal www.Bieszczady.pl. Dzięki tej inwestycji portalu, Koliba oprócz świetnego narzędzia promocji, zyskała również dostęp do służbowego internetu (obecnie w integracji z nową stroną internetową Koliby). W obiekcie funkcjonuje punkt ratunkowy Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Droga dojazdowa do Koliby:





Najbliższe jednostki Straży Pożarnej:

Telefon alarmowy: 998 lub 112

- 1) OSP w Ustrzykach Górnych; Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska
- 2) OSP w Chmielu Chmiel 13, 38-713 Lutowiska
- 3) OSP w Dwerniku Dwernik, 38-713 Lutowiska

GOPR

tel. alarmowy: 985, +48134632204

Numer ratunkowy w górach: +48601100300

Dyżury całodobowe:

Rejonowa Stacja Ratownictwa Górskiego Ustrzyki Górne

tel. +48134610606

GPS: 49.109255,22.655847

Punkty ratunkowe:

Koliba Studencka PW na Przysłupiu Caryńskim

tel. +48134611848

GPS: 49.151005,22.643809

Bacówka PTTK Pod Małą Rawką

tel. +48504170127

GPS: 49.117654,22.581732

Zarządzanie kryzysowe

Zespół stanowi organ pomocniczy Wójta Gminy Lutowiska w zapewnieniu wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Lutowiskach- stanowisko ds. społecznych obywatelskich i obronnych.

Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Lutowiskach

Kontakt:

Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska,

tel. +48 13 461 00 13,

fax. +48 13 461 02 34,

e-mail: gcr@lutowiska.pl.

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego poza godzinami pracy urzędu utworzono całodobowy dyżur tel. +48607300697

INFORMACJE DODATKOWE:

1. **Na terenie posadowienia budynku „Koliba” nie występuje zagrożenie osunięcia się ziemi.** Na potwierdzenie tego faktu Zamawiający dodatkowo informuje, że do tej pory nie wystąpiły tego typu zdarzenia. Stwierdzenie powyższe podane wyłączenie celem przybliżenia Wykonawcy ryzyka ubezpieczeniowego nie może jednak w jakikolwiek negatywny dla Zamawiającego sposób wpłynąć na ewentualne przyszłe wypłaty odszkodowań.
2. **Na terenie posadowienia budynku „Koliba” nie występuje zagrożenie zdarzeniami charakterystycznymi dla powodzi tj. zalanie, podtopienia.** Na potwierdzenie tego faktu Zamawiający dodatkowo informuje, że do tej pory nie wystąpiły tego typu zdarzenia. Stwierdzenie powyższe podane wyłączenie celem przybliżenia Wykonawcy ryzyka ubezpieczeniowego nie może jednak w jakikolwiek negatywny dla Zamawiającego sposób wpłynąć na ewentualne przyszłe wypłaty odszkodowań.
3. **Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne** budynku Koliba (ściany nośne i wewnętrzne, więźba dachowa itp.) zostały zabezpieczone impregnatem FOBOS M-4. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informację na temat impregnatu FOBOS M-4 pochodzącą od producenta:
„FOBOS® M-4 jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna. Chroni przed rozwojem grzybów niszczących drewno i zabija larwy owadów. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opóźnia moment zapalenia drewna w sytuacji pożaru i zapobiega rozgorzeniu ognia. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, które niszczą materiał (preparat skutecznie zabija larwy owadów). FOBOS® M-4 to najlepszy impregnat do drewna stosowanego w budownictwie, który służy do zabezpieczania elementów znajdujących się wewnątrz i zewnątrz budynków. Stosuje się go do ochrony elementów podpodłogowych, ścian konstrukcyjnych i działowych, więźby dachowej oraz konstrukcji nośnych. Impregnaty do drewna FOBOS® M-4 pozwalają na trwałe zabezpieczenie powierzchni na cały okres użytkowania danego elementu”.
4. **Wszystkie gaśnice występujące w budynku „Koliba” posiadają wypełnienie proszkowe.** Rozmieszczenie gaśnic w budynku „Koliba” jest następujące: na każdej kondygnacji budynku występuje jeden agregat gaśniczy na kółkach 25 kg typu ABC z azotem jako czynnik roboczy oraz jedna gaśnica ręczna 2 kg. Na poziomie piwnicy (kotłowni) gaśnica ręczna posiada wypełnienie 6 kg.
5. Na terenie budynku „Koliba” nie występują hydranty.

6. **Na terenie budynku „Koliba” jest całkowity zakaz palenia tytoniu.** Poza obiektem wyznaczone jest jedno miejsce dla palących.
7. **Ogrzewanie.** Ze względu na wymóg przepisów Bieszczadzkiego Parku Narodowego budynek „Koliby” ogrzewany jest nowoczesnym piecem na pellet DEFRO Gamma 40 kW Eko Design.
8. **Poszycie dachu** budynku „Koliby” wykonane jest z gontu drewnianego. Stan jego jest bardzo dobry i nie wymaga remontu. Ubytki gontu uzupełnianie są na bieżąco. Co 2 / 3 lata przeprowadzana jest impregnacja.
9. **Konstrukcja i zabezpieczenie przeciwkradzieżowe drzwi zewnętrznych.** Ze względu na charakter i przeznaczenie budynku „Koliby” (obiekt górski) główne drzwi wejściowe do niego nie są zamykane na zamki lub kłódki. Budynek „Koliby” czynny jest i przyjmuje gości przez całą dobę. Natomiast część drzwi wewnętrznych z pomieszczeń ogólnodostępnych do pomieszczeń gospodarczych jest ognioodporna i zamykana na zamki typu „Gerda” tj. np. drzwi prowadzące na piętro, do pomieszczeń gospodarczych i wszystkie drzwi do podpiwniczenia. Pozostałe drzwi wewnętrzne w piwnicy zamykane są na zamki wielozastawkowe. Kłódki nie występują.
10. Fakt wyszczególnienia drzwi zewnętrznych i wiaty jako odrębnej pozycji (odrębnej sumy ubezpieczenia) wynika z późniejszego montażu tj. w roku 2014. Zarówno drzwi zewnętrzne jak i wiaty nie stanowią wartości zabytkowej. Suma ubezpieczenia drzwi zewnętrznych wynosi ok. 3500,-PLN a wiaty ok. 6500,-PLN.
11. **Wiaty nad agregatem** jest w całości konstrukcji drewnianej. Zabezpieczona jest (tak jak gont) standardowym impregnatem do zabezpieczania drewna. Zdjęcia wiaty i umieszczonego pod wiatą agregatu prądotwórczego:



12. W budynku „Koliba” jest **30 miejsc noclegowych**.
13. „Pierwotny” budynek „Koliby” powstał w roku 1975 jednakże **w roku 2010 budynek przeszedł generalny remont** (w zasadzie powstał nowy obiekt). Posadowiona została nowa konstrukcja obiektu i wymienione zostały wszystkie instalacje.
14. **Wiata obok budynku Koliba** została wykonana na przełomie roku 2020 / 2021 w konstrukcji drewnianej z bali. Pokrycie dachu gontem. Zabezpieczenie p.poż. FOBOS® M-4. Zdjęcia wiaty w załączeniu.



15. **Panele solarne do ogrzewania wody użytkowej** przy budynku Koliba zostały zainstalowane w 2019 roku w systemie konstrukcji naziemnej. Zdjęcia paneli w załączeniu poniżej.

