

# Gmina Stężyca Wójt Gminy Stężyca

# STĘŻYCA



ul. Parkowa 1, 05-522 Stężyca

telefon 58 882 89 40  
telefax 58 882 89 99

Osoba do kontaktu  
Weronika Ciachowska

Bezpośredni nr telefonu  
58 882 89 64

eMail  
stezyca@gminastezyca.pl

Internet  
www.gminastezyca.pl

Godziny otwarcia Urzędu  
Poniedziałek 7.30 - 15.30  
Wtorek 7.30 - 15.30  
Środa 7.30 - 16.30  
Czwartek 7.30 - 15.30  
Piątek 7.30 - 14.30

Data 08.11.2023  
Nr pisma  
WG.271.1.27.2023.WC

## Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za  
gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy postępowania: Rewitalizacja budynku starej szkoły w Gołubiu

## Wyjaśnienia nr 2/Modyfikacja nr 2 treści SWZ

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadza modyfikacje w opisie przedmiotu zamówienia:

### Pytania i odpowiedzi:

1. Z jakiego gatunku drewna należy wykonać nowe okna: z sosny łączonej, sosny litej, meranti czy dębu?
2. Jakiego rodzaju szpros należy zastosować w nowych oknach?
3. Jakiego rodzaju nawiewniki należy zastosować w nowych oknach?
4. Okna O13 wg zestawienia są określone do zastosowania w dachu a na rzucie poddasza są tylko okna O14, na rzucie dachu nie ma żadnych okien. Prosimy o wyjaśnienia.

Odp.

Ad. 1.

Należy wykonać okna z sosny klejonej (łączonej).

Ad. 2.

Należy zastosować szpros typu wiedeńskiego.

Ad. 3.

Należy zastosować nawiewniki higrosterowane.

Ad. 4.

Zamawiający informuje, że błędnie oznaczono okna na rzucie poddasza. Prawidłowe oznaczenie okien na poddaszu to O13. Na oprawionym rzucie dodano oznaczenie „a”, aby odróżnić od okien ze szprosami, które występują na piętrze.

Zamawiający zamieszcza poprawiony rzut poddasza oraz zestawienie stolarki okiennej jako pliki: AW\_04 PODDASZE\_08112023 oraz AW\_13 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ\_08112023.

**WÓJT**  
*Tomasz Brzoskowski*