



Toruń, 11.06.2024 r.

KPIM/311/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (14)**

634. MCSsp.1 Sterylizator parowy, typB -4StU

5. lp. 13 Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając uszczelek nie wymagających wymiany ?  
Uszczelki w sterylizatorach parowych są elementem zużywalnym wykonanym z gumy lub mieszanek silikonów i gumy co wymusza konieczność okresowej wymiany co 2000 lub 3000 cykli sterylizacyjnych. W obecnie postawionym wymogu żaden oferent nie może złożyć wiążącej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

*Mariusz Sowiński*  
**Mariusz Sowiński**