

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE (CZĘŚCI WSPÓLNE)</b>			
<b>1.1</b>	<b>45261000-4</b>	<b>IZOLACJA TERMICZNA STROPU PODDASZA</b>			
1	KNR 4-04 d.1. 0406-01 1	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe z wywiezieniem i utylizacją  509	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  509.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>509.000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1. 0604-03 1	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie  509	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  509.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>509.000</b>
3	KNR-W 4-01 d.1. 0415-05 1 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - płyty OSB  509	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  509.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>509.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE I TOWARZYSZĄCE</b>			
4	KNR 4-03 d.2 0904-01 kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z skrzynkami i oświetleniem na ledowe części wspólnych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE CZĘŚCI WSPÓLNYCH (KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE)</b>			
5	kalk. własna d.3	Wykonanie remontu korytarzy, klatek schodowych: podłogi, ściany, sufity. Usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków wapiennych na ścianach i sufitach, malowanie dwukrotne ścian i sufitów, zerwanie starych wykładzin podłogowych, wykonanie nowych podłóg z desek podłogowych na wpust, dwukrotna impregnacja podłóg (drewnochron). Naprawa uszkodzonych schodów drewnianych - wymiana uszkodzonych desek, poręczy. Malowanie schodów farbami olejnymi do drewna - dwukrotne.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>