



Olkusz

Udział w Gminie w 2019 roku
Wydział Drogowo-Inwestycyjny

Wpł. dn. 15. 02. 2021

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5497

L.dz. podpis

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych
w. Olkusz ul. Sławkowska nr. 7E
dotycząca mieszkania Nr. 15 P. Gmina Olkusz
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego
P. Kalarus Piotr, Bickak Jarosław w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody wentylacyjne kuchen i łazienki są sprawne
Do przewodu kominowego należy zamontować wkład
karbowodporny systemowy i moć podłączyć kocioł
gazowy z zamkniętą komorą spalania wg schem.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12. 11. 2020 podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca


(opiniodawca jest mistrzem kominiarskim)

Nr upr. 182/02


Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



zamontować
włóknociepny
systemy



WK - wentylacja kuchnia
Wt - wentylacja łazienka
K - kuchnia węglowa
G - piecyk gazowy

MASTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)