



Mysłowice, dn. 28 września 2023 r.

WT.236.19.2023.PK

ZALĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont zewnętrznej drabiny wejściowej na hali wystawowej CMP”

Remont drabiny polega na :

- oczyszczeniu powierzchni istniejących do I klasy stopnia czystości przed spawaniem,
- spoiny wykonać jako pachwinowe, obwodowe, szczelne na wszystkich krawędziach styku elementów stalowych drabiny,
- grubość dla spoiny obustronnej spoiny przyjąć - 2 x 0,5 grubości cieńszej z łączonych części,
- grubość dla spoiny jednostronnej przyjąć - 0,7 grubości cieńszej z łączonych części,
- w sytuacji gdy geometria elementów nie pozwala wykonać spoiny pachwinowej należy zastosować równoważną spoinę czołową,
- miejsce krzyżowania się spoin zastosować dodatkowe frezowanie,
- konstrukcje stalowe nie narażone na działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami do klasy korozyjności atmosfery c4 w długim okresie czasu (>15 lat) wg PN-EN-ISO-12944-2,
- wymiary drabiny ok 12 m.

Ponadto Wykonawca powinien:

- przed złożeniem oferty odbyć obowiązkową wizję lokalną,

Po wykonaniu pracy:

- udzielić gwarancji minimum 60 miesięcy,

- dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty jakościowe użytych materiałów (deklaracje, atesty, itp.),

- przedstawić rysunek z naniesionymi pracami,

- złożyć oświadczenia Wykonawcy, że wyremontowana drabina spełnia wszystkie normy i przepisy BHP i P.Poż.



podpisał elektronicznie:

**Dyrektor
CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA
/ - /
bryg. mgr Rafał Jureczko**