

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240807 19.08.2024

WŁAŚCICIEL Komenda Wojewódzka P FIRMA
 SIENKIEWICZA 63 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024080781637 RODZ. SZK OC

MARKA BMW 3 RZĄD F30N 330I XDRIVE
 NUMER VIN WBA8B110000K38103 NR REJ. [REDAKTED] KOD TYPU 01 AF 26

WERSJA OD 07.2017 REFLEKTORY P-MGIELNE 1998CCM 185KW
 WYPOSAŻENIE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 12 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDAKTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDAKTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDAKTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
BRAK NR 51 18 619)	CZAS DOD DO OPERACJKI PODSTAWOWEJ PRACE ROZBROJ/UZBROJ ŚCIANY BOCZ PRZ P DO LAKIEROWANIA OBEJMUJE: NAKŁADKA WNĘKI KOŁA I NAPIS WYB/WBUD	3 3	2 7	[REDAKTED]
51 11 656	NIE OBEJMUJE WYB/WBUD REFLEKTORA WYKŁADZINA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	3	9	[REDAKTED]
51 11 561	BELKA DOL ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD (NAKŁADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)	3	1	[REDAKTED]
51 11 592	NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYMIENIĆ (NAKŁADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)	3	12	[REDAKTED]
63 12 508)	REFLEKTOR P WYB/WBUD	3	3	[REDAKTED]
63 10 502	REFLEKTORY NASTAWA	3	2	[REDAKTED]
0562	REFLEKTOR P NAPRAWA	3	10*	[REDAKTED]
0742	ŚCIANA BOCZNA PRZ P NAPRAWA	3	10*	[REDAKTED]
9580	WIĄZKA PRZEW P P NAPRAWA	3	5*	[REDAKTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	JC
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	10
0742	ŚCIANA BOCZNA PRZ P ODNOWA LAKIERU	10

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT MAT
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	[REDAKTED]
0742	ŚCIANA BOCZNA PRZ P ODNOWA LAKIERU	[REDAKTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240807 19.08.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	20	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	17	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO	3	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	40.0	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG :	48.0	
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		[REDACTED]
ODNOWA LAKIERU		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		[REDACTED]
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.08.2024 / 08

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ	5510-00-0063916NP	[REDACTED]
0303	KRATA NAW ZDERZ PRZ	6502-07-0063911MP	[REDACTED]
0308	KRATA NAW P ZDERZAKA	6502-07-0063914BP	[REDACTED]
0311	OSŁ D L ZDERZAKA PRZ	3124614211	[REDACTED]
0312	OSŁ D P ZDERZAKA PRZ	6502-07-00639918P	[REDACTED]
0315	WKŁADKA ZDERZ PRZ L	5504-00-0063933P	[REDACTED]
0316	WKŁADKA ZDERZ PRZ P	5504-00-0063934P	[REDACTED]
0317	WSPOR ŚCIA BOCZ P L	20D10711	[REDACTED]
0318	WSPOR ŚCIA BOCZ P P	20D10712	[REDACTED]
0334	BELKA ZDERZ PRZ DOL	20C10724	[REDACTED]
0646	WSPOR P REFLE PMGIEL	5513-00-0063934P	[REDACTED]
0842	OSŁ WNĘKI KOŁA PRZ P	3124610152	[REDACTED]
0846	USZCZELKA PRZ P	3124610182	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240807 19.08.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 12 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 3 61 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU		[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

LICENCJA 32035700

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240807

Pojazd: BMW 3 RZAD F30N 330I XDRIVE
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WBA8B110000K38103
 Data pierwszej rejestracji: 2018-01-03 Rok produkcji: 2017
 Przebieg (odczytany): 302 149 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ	5510-00-0063916NP	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0303	KRATA NAW ZDERZ PRZ	6502-07-0063911MP	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0308	KRATA NAW P ZDERZAKA	6502-07-0063914BP	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0311	OSŁ D L ZDERZAKA PRZ	3124614211	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0312	OSŁ WLOT POWIETRZA P	6502-07-00639918P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0315	WKŁADKA ZDERZ PRZ L	5504-00-0063933P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0316	WKŁADKA ZDERZ PRZ P	5504-00-0063934P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0317	WSPOR ŚCIA BOCZ P L	20D10711	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0318	WSPOR ŚCIA BOCZ P P	20D10712	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0334	BELKA ZDERZ PRZ DOL	20C10724	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0646	WSPOR P REFLE PMGIEL	5513-00-0063934P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0842	OSŁ WNEKI KOŁA PRZ P	3124610152	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0846	USZCZELKA PRZ P	3124610182	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: WYKL ZDERZAKA PRZ, KRATA NAW ZDERZ PRZ, KRATA NAW P ZDERZAKA, OSŁ D L ZDERZAKA PRZ, OSŁ WLOT POWIETRZA P, WKŁADKA ZDERZ PRZ L, WKŁADKA ZDERZ PRZ P, WSPOR ŚCIA BOCZ P L, WSPOR ŚCIA BOCZ P P, BELKA ZDERZ PRZ DOL, WSPOR P REFLE PMGIEL, OSŁ WNEKI KOŁA PRZ P, USZCZELKA PRZ P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny

na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX