

REMONT BUDYNKU INWENTARSKIEGO.

1. Zakres remontu obejmuje:

- 1) odnowienie elewacji (wykończenie w technologii lekko mokrej: odkopanie ścian (gł. 10 cm), zbitcie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków cegieł w ścianach, styropian wyrównawczy gr. 0 - 5 cm, siatka + klej, grunt, cienkowarstwowy tynk mineralny, malowanie tynku, wyrównanie terenu) – powierzchnia elewacji: 80 m²
- 2) wykonanie nowych obróbek blacharskich: 40 mb
- 3) oczyszczenie dachu z roślinności, usunięcie starych warstw papy, wyrównanie nierówności stropodachu, położenie nowej papy na dachu (2 warstwy) – powierzchnia dachu: 90 m²
- 4) malowanie elementów stalowych - drzwi od zewnątrz: 8 m²
- 5) malowanie elementów stalowych - krata na drzwiach: 5,3 m².

2. Inwentaryzacja zdjęciowa budynku inwentarskiego





