

woj.: kujawsko-pomorskie [04]
powiat: bydgoski [0403]
gmina: Koronowo - M [040304_4]
obręb: M. Koronowo [040304_4.0001]
działka: 1011/21, 1020/65, 1020/103, 1020/143

Ukł. współ. pl. PL-2000 strefa 6, ark. mapy: m. num.
Ukł. wys. PL-EVRF2007-NH
Id. zgl.: 6640.863.2023
L.ks.rob.: 52_23
Zaktualizowano pomiarem z dnia 08.03.2023 r.
Opracowano dnia 20.03.2023 r.

"GEO-AR"
mgr Inż. Sławomir Wnuk
uprawnienia zawodowe nr 19335
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 26/12a
Tel./fax (052) 379 55 81, 604 612 737
NP 554-213-61-41 geoar@wp.pl www.geoar.com.pl

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Sławomir Wnuk
uprawnienia zawodowe nr 19335

Nie wyklucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych ułożonych a nie
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa została wykonana bez ustalenia
obciążeń służebnościami gruntowymi
ujawnionymi w księgach wieczystych.

Zgodnie z §32 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych ... (Dz.U. 2020 poz. 1429 z późn. zm.) treść mapy
została dostosowana do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego,
określonego przez zamawiającego, a polegającego na projektowaniu
układu drogowego.

Mapa nie może być wykorzystana do innego celu niż określono
w zamówieniu L.ks.rob.: 52_23

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. | |
| Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej | 6640.863.2023 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Starosta Bydgoski |
| Wykonawca prac geodezyjnych | "GEO-AR" mgr Inż. Sławomir Wnuk 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 26/12a |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji | Protokół 6640.863.2023_74440 z dnia 23.03.2023 r. 5905100 |
| Imię, nazwisko i oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | mgr inż. Sławomir Wnuk uprawnienia zawodowe nr 19335 |

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

Mapa opracowana na podstawie baz danych:

- BDOT500 z dnia 20.03.2023 r.

- EGB z dnia 20.03.2023 r.

- GESUT z dnia 20.03.2023 r.

LEGENDA

- Zakres aktualizacji

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i
Obsługi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania
nieinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice
pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i
uzgodnić z

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzenia.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.

Nr uzgodnienia: 9819/TTDSILU/P/2023/MM data: 23-05-2023


Podpis: *Wojciech Chłondak*

Nr uzgodnienia:

Sieć OPL na mapie naniesiono kolorem pomarańczowym

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie
z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioskonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne
i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił: *Wojciech Chłondak*



Podpis: *Changata Chondak*

Uzgodnili: *skatgorzata chondak*