



# GMINA SULĘCÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín  
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22  
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl  
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín  
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.17.2022

Data: 4 stycznia 2023 r.

## Wyjaśnienie nr 6

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

**„Rewitalizacja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcín wraz z nadaniem jej nowych funkcji”**

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

### Pytanie nr 1

Zamawiający nie odpowiedział na pytanie czy do wyceny należy przyjąć rozbiórki wiaty, boksów na odpady, istniejących ogrodzeń i murków oporowych (zgodnie z opisem zagospodarowania terenu). Prosimy o odpowiedź.

#### **Odpowiedź:**

Tak, do wyceny należy przyjąć wskazane prace rozbiórkowe.

### Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie projektu i badań geologicznych gruntu - potrzebne do przygotowania oferty na zabijanie ścianek Larsena.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział wykonanie ścianek szczelnych po stronie wykonawcy prac jako usługę kompleksową obejmującą wykonanie ścianek i ewentualne badania, próby i inną niezbędną dokumentację. Na tym etapie zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną.

### Pytanie nr 3

Prosimy o odpowiedź czy zgodnie z rys. A3.0 rzut tarasu stan projektowany przyjąć do wyceny odwodnienie liniowe, jeżeli tak to prosimy o podanie typu.

#### **Odpowiedź:**

Na rysunku nr A3.0 "Rzut tarasu na dachu. Stan Projektowany" - Budynek usług kultury, przedstawiono przebieg odwodnienia liniowego szczelinowego. Opis systemu, jego elementy składowe oraz wytyczne wykonawcze przedstawione zostały w opisie technicznym branży sanitarnej do projektu zagospodarowania działki.